

LE CLIENT

Client :	
Votre référence client :	A681001691
Adresse d'intervention :	
Attestation TVA :	Le client atteste que l'intervention concerne un immeuble achevé depuis plus de deux ans.
Contrat d'entretien :	Non
Type d'installation :	Chauffe-eau solaire
Marque appareil 1 :	Alliantz

VISITE TECHNIQUE

Intervenant :	Laurent COURTIADÉ
Rendez-vous effectué :	Oui ✓
Païement reçu :	Non ✗
Mauvaise pression du vase solaire :	Oui ✓
Vase d'expansion solaire à remplacer :	Non ✗
Régulation solaire HS à remplacer :	Non ✗
Protection antigel glycol :	-17
PH glycol :	7,5
Glycol caramélisé ou très sale à remplacer avec nettoyage :	Non ✗
Circulateur solaire HS à remplacer :	Non ✗
Résistance électrique d'appoint à remplacer :	Non ✗
Absence de bidon sur soupape de sécurité solaire :	Oui ✓
Absence de vase expansion sanitaire :	Oui ✓
Absence de mitigeur thermostatique solaire :	Non ✗
Mitigeur thermostatique à changer :	Non ✗
Fuites sur ballon ECS :	Non ✗
Fuites sur circuit solaire :	Non ✗
Vérification de l'anode magnésium :	Tres bon état (>90%)
Etat des capteurs en toiture :	Bon état RAS
Etat des isolants solaires en toiture :	isolants à remplacer

Commentaire de l'intervenant :

Vanne thermostatique ECS bloquée
Prévoir 3ml isolant solaire en toiture

Signature du client :

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long, sweeping stroke that ends in a small hook.