

ERREUR H1 SUR POMPE À CHALEUR AIRPAC

56330 Pluvigner - Bieuzy lanvaux | Morbihan (56)

ref : 61649



Fiche en ligne



Artipac

06.82.71.70.82

Chantier réalisé en : 2026

Entretien d'une pompe à chaleur AirPac, à Pluvigner, proche de Vannes.

Lors d'une intervention de maintenance et d'entretien sur une pompe à chaleur, la société **Artipac** a réalisé un contrôle complet des composants hydrauliques et électroniques de l'installation.

Au cours du diagnostic, le code **Erreur H1** a été relevé sur le système :

À quoi correspond l'erreur H1 ?

Sur ce type de matériel, le code **H1** signale une **surintensité (défaut carte Inverter)**. Cette anomalie indique un problème électrique ou électronique au niveau du module Inverter, souvent liée à un pic d'intensité lors du pilotage du compresseur ou à une faiblesse d'un composant de la carte de inverter(hic).

Recommandations et suivi :

L'installation a été remise en service et placée sous surveillance. Si l'erreur H1 venait à réapparaître ou à se bloquer, une nouvelle intervention ciblée sera proposée afin d'effectuer un diagnostic approfondi sur la carte électronique et procéder, si nécessaire, à sa réparation ou son remplacement.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 115 avis)

Artipac

6 rue de la revolution 56700

06.82.71.70.82

<https://www.artipac.fr>

artipac@free.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires