
DIAGNOSTIC D'UNE CLIMATISATION BI-SPLIT DAIKIN

84200 Carpentras | Vaucluse (84) ref : 20581







Fiche en ligne

Ets Clim Propre

Chantier réalisé en : 2020

- Réarmement ensemble du système de la climatisation
- Recherche des codes défauts
- Contrôle des tensions sur unité extérieure
- Démontage des cartes de l'unité extérieure pour contrôle visuel.
- Carte HS plusieurs varistances grillées
- Contre rendu donné au client + devis de dépannage

CLIM PROPRE

★★★★★
(5/5 pour 3 avis)

Ets Clim Propre
10 Lot Maguelone 30700

http://www.clim-propre.fr
bruno.barlier@gmail.com

MANIPULATEUR DE FLUIDES FRIGORIGÈNES