

TRAITEMENT D'UN DÉFAUT DE FONCTIONNEMENT SUR L'UNITÉ EXTÉRIEURE D'UNE POMPE À CHALEUR DAIKIN : DÉFAUT U7-0

35580 Lassy | Ille et Vilaine (35)

ref : 31339



Fiche en ligne



THERMIBREIZH

Ets Thermibreizh

Chantier réalisé en : 2022

A Lassy, en Ille-et-Vilaine, dépannage d'une unité extérieure de pompe à chaleur Daikin : défaut U7-0.



THERMIBREIZH



(5/5 pour 16 avis)

Ets Thermibreizh

4 Impasse du Portugal 35310

<https://www.thermibreizh.fr/>
thermibreizh@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires