


DÉPANNAGE D'UNE CHAUDIÈRE FIOUL DE DIETRICH PFC45 : DOMOBP INTERVIENT POUR UNE COPROPRIÉTÉ

59800 Lille | Nord (59)

ref : 49533



Fiche en ligne



DomoBP

Chantier réalisé en : 2025

À Lille, la société DomoBP est récemment intervenue en urgence pour dépanner une chaudière fioul De Dietrich, modèle PFC45, en panne dans une copropriété.

L'origine du dysfonctionnement : un défaut d'allumage causé par une volute moteur d'air voilée, bloquant ainsi l'arrivée d'air nécessaire à la combustion.

UNE PANNE CRITIQUE RAPIDEMENT IDENTIFIÉE

La panne signalée était un arrêt complet du système de chauffage, avec un code défaut d'allumage sur le tableau de commande. Après une inspection approfondie sur site, les techniciens de DomoBP ont rapidement identifié l'origine du problème :

La volute du moteur d'amenée d'air, légèrement voilée, empêchait la rotation correcte du moteur, bloquant ainsi l'alimentation en air et rendant l'allumage impossible.

Ce type de panne peut passer inaperçu lors d'un simple diagnostic visuel, mais l'expérience terrain des techniciens de DomoBP a permis un diagnostic précis et rapide, évitant un remplacement inutile d'autres composants.

UNE SOLUTION SUR-MESURE POUR UNE COPROPRIÉTÉ À LILLE

Grâce à son expertise en chauffage fioul et chaudières De Dietrich, DomoBP a procédé au



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

remplacement de la volute et du moteur, avant de tester et relancer la chaudière. Le système a pu redémarrer immédiatement après l'intervention, rétablissant le chauffage pour l'ensemble des occupants de la copropriété.

■ DOMOBP, EXPERT EN DÉPANNAGE DE CHAUDIÈRES FIOUL

Spécialisée dans le dépannage, la maintenance et l'installation de systèmes de chauffage, DomoBP intervient sur tout type de chaudières, y compris les chaudières fioul De Dietrich, très répandues dans les copropriétés et bâtiments anciens.

Leur capacité à intervenir rapidement, à poser un diagnostic fiable, et à trouver des solutions techniques efficaces fait de DomoBP un partenaire de confiance pour les syndicats de copropriété et les gestionnaires de patrimoine immobilier.

“Même sur des chaudières complexes comme la De Dietrich PFC45, notre objectif reste le même : dépanner rapidement, sans surcoût inutile, et assurer la sécurité des installations”, explique un technicien DomoBP.

DomoBP, c'est l'assurance d'un service de qualité, réalisé par des professionnels diplômés et passionnés.

□ Nous intervenons sur tous types de systèmes :

- Chauffage gaz, fioul et bois
- Chaudières, brûleurs
- Ramonage et entretien
- Installations électriques (neuf et rénovation)

□ Adresse : 51 rue Guynemer, 59116 Houplines

□ Réactivité – Expertise – Travail soigné

□ Interventions dans tout le Nord (59) et le Pas-de-Calais (62)



(5/5 pour 28 avis)

DomoBP

51 RUE GUYNEMER 59116

<https://www.domobp.fr/>
contact@domobp.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

r e s e a u - p r o e c o - e n e r g i e s . f r
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires