


CHARPENTES DÉTERIORÉES DANS UNE ÉGLISE - ENTREPRISE RGE QUALIBAT CTBA+

57160 Moulins-lès-Metz | Moselle (57)

ref : 51781



Fiche en ligne



Ets Aubriat SAS

03 29 35 60 99

Chantier réalisé en : 2025

Traitement curatif et préventif des charpentes et solives sapin de l'église Saint-Pierre apôtre, Eurométropole de Metz, proche de Montigny-lès-Metz, Rozérieulles, Augny, Marly, Grand Est

C'est à l'occasion de grands travaux de rénovation que l'entreprise en charge des travaux a constaté les signes d'attaques d'insectes sur les charpentes du monument. Elle a sollicité Aubriat pour diagnostiquer et traiter le problème parallèlement à la fin de la restauration.

Le diagnostic a fait l'objet d'une prévisite par nos techniciens, après laquelle nous intervenons pour un **traitement par injection et pulvérisation d'insecticide** contre les Insectes à Larves Xylophages ([ILX](#)).

LES ILX

Le **capricorne** et la **petite vrillette** sont les insectes les plus représentatifs de cette classification. L'attaque ne vient pas des individus adultes, inoffensifs (contrairement aux termites); ils se contentent en effet de pondre leurs œufs dans les interstices du bois. Ce sont les larves qui en sortent qui se nourrissent de la matière environnante, formant des galeries à l'intérieur des poutres, solives etc... pendant plusieurs mois, fragilisant de l'intérieur les pièces de charpente, jusqu'au moment d'atteindre à leur tour leur stade adulte et de s'échapper par un trou de surface, initiant un nouveau cycle de reproduction.

Ces attaques sont pernicieuses, car les signes les plus évidents, tels que les **trous en surface** de charpente, les **traces de fine sciure de bois** sur le sol ou les **bruits de grignotement**, se détectent alors que le mal est déjà fait. Dans les cas les plus graves, l'intégrité de la charpente peut être menacée et des pièces de charpente deviennent impossibles à



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

conserver, nécessitant un remplacement de tout ou partie de la structure.

Résumé de l'intervention

■ PRÉPARATION DU CHANTIER

- **Mise en place** des équipements de protection individuels et collectifs, et protection du chantier, et préparation pour travaux sur plâtre.

■ TRAITEMENT DES BOIS

- **Sondage et nettoyage** de l'ensemble des bois, opération destructive sur l'ensemble des bois de charpente visant à détecter les foyers d'ILX.
- **Bûchage des bois attaqués**, opération destructive visant à éliminer l'ensemble des bois vermoulus.
Les pièces de bois trop attaquées devront être remplacées par un charpentier.
- **Double Injection**, opération visant à forer, poser des injecteurs et injecter à basse pression au produit "**XILIX IFC 300**" (Certifié CTBP+).
- **Pulvérisation** double des pannes fermes et sommiers au produit insecticide "**XILIX IFC 300**" (Certifié CTBP+).

■ TRAVAUX APRÈS TRAITEMENT

- **Nettoyage** final et repli du matériel.

Garanties et certifications

Ce chantier bénéficie d'une garantie de 10 ans pour réintervention.

Dans le cadre des certifications FCBA et Qualibat, le chantier peut faire l'objet d'un contrôle dans les 6 mois qui suivent les travaux.

Nous avons une assurance décennale et responsabilité civile. Nous sommes certifiés par le [FCBA](#) depuis 1991 et par [QUALIBAT n°1522](#). Expérience de plus de 43 ans dans le domaine du traitement des bois de maison. Nous possédons les certibiocides à jour pour appliquer les produits biocides !

Directive Biocide - Tous les intervenants de la SAS AUBRIAT sont titulaires du certificat individuel relatif à l'utilisation des produits Biocides, en conformité avec l'arrêté du 9 octobre 2013.

La société Aubriat

■ AUBRIAT SAS - CINQ AGENCES RÉPARTIES DANS LA RÉGION GRAND-EST

- Vosges : 38, rue du Général Haxo, 88000 Épinal
- Bas-Rhin / Alsace : 59, rue du Lazaret, 67100 Strasbourg
- Meurthe-et-Moselle : 4, boulevard Albert 1er, 54000 Nancy
- Moselle : 5 rue aux Arènes, 57000 Metz
- Haute-Saône : 7 rue du Breuil, 70000 Vesoul

Suivez-nous également sur [Facebook](#), [Instagram](#), [Bluesky](#) et [LinkedIn](#)!

Nous contacter et suivre notre actualité : www.aubriat.fr





Ets Aubriat SAS

38 rue du Général Haxo 88000

03 29 35 60 99

<https://www.aubriat-traitement.com/contact@aubriat.fr>



RGE RECONNU
GARANT
ENVIRONNEMENT



7121
Isolation
thermique et
acoustique
par soufflage



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires