

REPLACEMENT DE FLUIDE CALOPORTEUR SUR UN CHAUFFE EAU SOLAIRE PAR UN INSTALLATEUR RGE QUALISOL

64350 Simacourbe | Pyrénées Atlantiques (64)

ref : 60796



Fiche en ligne



Sarl Ener'tech
06 33 68 55 03

Chantier réalisé en : 2026

Notre client, situé à Simacourbe près de Lembeye dans les Pyrénées Atlantiques (64), nous a contacté pour un problème de bruit et d'alarme sur un chauffe eau solaire de plus de 20 ans

En effet le **système solaire était en surchauffe** et une alarme apparaissait. Dans un premier temps nous avons regardé et modifié quelques réglages et programmé un **refroidissement nocturne** qui ne l'était pas car l'installation est maintenant largement surdimensionnée (2 capteurs et 300 litres pour une seule personne!)

Nous avons également testé la circulation dans les panneaux et vérifié le fluide caloporteur (glycol) qui commençait à se dégrader (PH)

Un devis a donc été effectué et validé pour un **remplacement du fluide caloporteur** et un nettoyage avec le **nettoyant spécial solaire SOL4** de notre partenaire Coroxyl.

Après travaux, la circulation s'est largement améliorée passant de **3 à 5 L/min** redonnant une circulation adéquate à la surface de capteurs installée

L'évacuation de la soupape de surpression dans un bidon (obligatoire) a également été faite



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 22 avis)

Sarl Ener'tech

10 route de pontacq 64800

06 33 68 55 03

<https://www.enertech64.fr/>
contact@enertech64.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires