


DÉPANNAGE ET MISE À JOUR DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE SUR UNE POMPE À CHALEUR DAIKIN

38520 Le Bourg-d'Oisans | Isère (38)

ref : 60877



Fiche en ligne



**EURL GOBBO
JEROME**

Chantier réalisé en : 2026

Dépannage d'une pompe à chaleur DAIKIN Altherma au Bourg-d'Oisans

À la suite de plusieurs défauts rencontrés sur une pompe à chaleur **DAIKIN Altherma EPRA**, **EURL GOBBO JEROME** est intervenue au Bourg-d'Oisans (38520), en Isère, afin d'identifier l'origine du problème et d'assurer le bon fonctionnement de l'installation.

■ MISE À JOUR DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE DAIKIN ALTHERMA EPRA

Après plusieurs codes défaut sur cette pompe à chaleur **DAIKIN Altherma EPRA**, je suis intervenu pour une mise à jour de l'unité extérieure.

■ TESTS DE FONCTIONNEMENT ET RÉGLAGE DES DÉBITS

Un test des essais de fonctionnement et un réglage des débits ont permis de valider l'intervention.

■ BESOIN D'UN DÉPANNAGE DE POMPE À CHALEUR AU BOURG-D'OISANS ?

Vous rencontrez un défaut ou un problème de fonctionnement sur votre pompe à chaleur ? Contactez **EURL GOBBO JEROME** pour étudier votre besoin de dépannage, de réglage ou de maintenance de pompe à chaleur au Bourg-d'Oisans et dans les environs.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 3 avis)

EURL GOBBO JEROME

86 C Avenue de la Gare 38450

jeromegobboeurl@gmail.com



RGE RECONNU
GARANT
ENVIRONNEMENT



MANIPULATEUR
DE FLUIDES FRIGORIGÈNES



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires