

DÉPANNAGE CHAUDIÈRE FRÖLING PE1 : CODE 123 ET ALLUMAGES RATÉS À RÉPÉTITION

35410 Châteaugiron | Ille et Vilaine (35)

ref : 61054



Fiche en ligne



TechniSAV
Maintenance & dépannage
Chauffage / Plomberie / Électricité

TechniSAV
02 99 47 00 41

Chantier réalisé en : 2026

Intervention à Châteaugiron sur une chaudière à granulés Fröling PE1 Pellet 10.

Au tableau, plusieurs codes défaut, dont le 123 : la grille du brûleur qui ne se positionnait plus correctement. Et des symptômes qui s'accumulaient. Allumages ratés à répétition. Granulés qui s'entassaient dans le cendrier sans brûler.

Facile de s'arrêter au code et de repartir. Sauf que le code ne dit pas tout.

Notre diagnostic est allé chercher plus loin. Derrière ces alertes, deux pièces d'usure en bout de course :

- la bougie d'allumage, qui n'assurait plus une mise à feu franche
- la sonde lambda, qui ne régulait plus la combustion comme il faut

On a nettoyé la grille du brûleur et le cendrier, puis remplacé la bougie d'allumage et la sonde lambda Bosch.

Le résultat ? Un allumage net, une combustion propre, plus aucun granulé perdu. □

La leçon, elle vaut pour tout le monde : un code erreur, c'est un symptôme, pas un diagnostic. Ces pièces s'usent, c'est le jeu normal d'une chaudière à granulés. Ce qui coûte cher, c'est d'attendre la panne plutôt que de suivre l'entretien.

Vous chauffez aux granulés dans le bassin rennais ou le sud de l'Ille-et-Vilaine ? On assure l'entretien et le dépannage de votre installation □ □ 02 99 47 00 41



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

TechniSAV

Maintenance & dépannage
Chauffage / Plomberie / Électricité



(5/5 pour 32 avis)

TechniSAV

La Changeonniere 35134

02 99 47 00 41

<https://www.technisav.fr/>
contact@technisav.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires