


DÉPANNAGE CHAUDIÈRE FIOUL ATLANTIC : L'EXPERTISE DOMOBP

59112 Annœullin | Nord (59)

ref : 61567



Fiche en ligne



DomoBP

Chantier réalisé en : 2026

Une chaudière fioul qui surchauffe ou qui ne régule plus correctement sa température peut rapidement engendrer des risques pour l'installation, une surconsommation importante de combustible et un inconfort au quotidien. La société DomoBP est récemment intervenue dans la commune d'Annœullin pour réaliser le dépannage d'une chaudière fioul de la marque Atlantic.

Découvrez comment un diagnostic précis a permis d'identifier une dérive du système de régulation et de rétablir un fonctionnement sûr et optimal grâce au remplacement de l'aquastat sanitaire.

Une surchauffe anormale : l'origine de la panne

Lors de notre intervention chez notre client à **Annœullin**, la chaudière fioul **Atlantic** présentait des montées en température anormalement élevées. Alors que le réglage de la température de l'eau chaude sanitaire était fixé à **60 °C**, la température du corps de chauffe grimpait régulièrement jusqu'à **90 °C** !

Après contrôle des organes de régulation et de mesure, nos techniciens ont constaté que **l'aquastat sanitaire avait dérivé**. N'envoyant plus la bonne information de température à la régulation, il maintenait le brûleur fioul en marche continue, provoquant une surchauffe du circuit.

Pourquoi le remplacement de l'aquastat sanitaire est-il indispensable ?



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

L'aquastat sanitaire joue un rôle essentiel de sécurité et de confort sur une chaudière fioul Atlantic :

Régulation précise de la température : Il coupe le brûleur dès que l'eau chaude atteint le point de consigne souhaité (ex. 60 °C).

Protection contre les risques de surchauffe : Une dérive de l'aquastat peut déclencher la sécurité thermique de la chaudière, voire endommager le corps de chauffe ou les canalisations.

Maîtrise de la consommation de fioul : Faire tourner une chaudière à 90 °C inutilement entraîne une surconsommation majeure de fioul.

Pour résoudre ce dysfonctionnement en toute sécurité, nous avons commandé un **aquastat sanitaire d'origine Atlantic**, puis nous avons procédé à son remplacement et au calibrage des températures.

Les étapes du dépannage réalisé par DomoBP à Annœullin

1. **Diagnostic technique approfondi :** Mesure des températures de consigne et réelles, contrôle des contacts électriques et confirmation de la dérive de l'aquastat sanitaire.
2. **Commande de la pièce constructeur :** Approvisionnement rapide d'un aquastat d'origine certifié par Atlantic.
3. **Remplacement & Raccordement :** Dépose du composant défectueux, installation du nouvel aquastat et raccordement au tableau de commande.
4. **Tests de régulation & Sécurité :** Remise en route de la chaudière fioul, vérification de la coupure du brûleur à la température de consigne (60 °C) et contrôle des sécurités hautes.

DomoBP : Votre chauffagiste à Annœullin et alentours

Entreprise de proximité et réactive, la société **DomoBP** intervient rapidement à **Annœullin** ainsi que dans l'ensemble des communes avoisinantes : **Provin, Bauvin, Carnin, Allennes-les-Marais, Carvin, Wavrin, Don et Sainghin-en-Weppes.**

Faire appel à votre **chauffagiste à Annœullin et alentours**, c'est l'assurance d'un diagnostic clair, d'interventions sécurisées et de pièces détachées de qualité constructeur.

Nos prestations dans votre secteur :

Dépannage & Réparation : Recherche de pannes sur chaudières fioul et gaz, remplacement d'aquastats, gicleurs, pompes fioul, circulateurs et cartes électroniques.

Entretien annuel obligatoire : Nettoyage du corps de chauffe, ramonage du conduit de fumée, changement du gicleur et analyse de combustion.

Installation & Remplacement : Pose de chaudières, pompes à chaleur (PAC) et systèmes de régulation.

Désembouage & Réseaux : Nettoyage du circuit hydraulique pour préserver vos radiateurs et votre chaudière.



Un problème de chauffage ou de surchauffe ? Contactez DomoBP !

Votre chaudière fioul Atlantic monte trop en température, se met en sécurité ou consomme anormalement ? Pour votre **dépannage chaudière fioul à Annœullin et alentours**, un diagnostic sur matériel **Atlantic** ou la révision de vos installations, faites confiance à **DomoBP**, votre **chauffagiste à Annœullin**.

☐ Contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier votre intervention ou demander un devis gratuit !



(5/5 pour 28 avis)

DomoBP

51 RUE GUYNEMER 59116

<https://www.domobp.fr/>
contact@domobp.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires