

DÉPANNAGE D'UNE CLIMATISATION MONO SPLIT DAIKIN

17920 Breuillet | Charente Maritime (17)

ref : 61970



Fiche en ligne



THERMI GAZ
05 46 39 00 13

Chantier réalisé en : 2026

Dépannage d'une climatisation Daikin à Breuillet (17) suite à un épisode orageux

Après un fort orage sur la commune de **Breuillet**, près de Royan, notre équipe est intervenue en urgence pour le dépannage d'une **climatisation réversible Daikin**.

À la suite des intempéries, l'installation était totalement à l'arrêt et le disjoncteur dédié au système de chauffage/climatisation sautait systématiquement au tableau électrique.

1. LE DIAGNOSTIC : RECHERCHE DE PANNE ÉLECTRIQUE ET CONTRÔLE DE SURTENSION

Les orages et surtensions électriques occasionnent souvent d'importants dégâts sur les cartes électroniques ou les composants électriques des pompes à chaleur et climatisations.

- **Constat initial** : Déclenchement de la protection magnétothermique / différentielle dès la mise sous tension de l'appareil.

Contrôles effectués :

- Isolation électrique et vérification des fusibles de protection.
- Inspection visuelle et mesures au multimètre de l'unité extérieure et de l'unité intérieure.
- Contrôle des liaisons électriques et recherche de court-circuit ou de défaut d'isolement au niveau du compresseur et des cartes de puissance Inverter.

-> Un contrat de maintenance à été mis en place pour assuré le SAV de la climatisation



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

ainsi que sont entretien annuel qui est obligatoire.

2. REMISE EN SERVICE ET CONTRÔLES DE SÉCURITÉ

Une fois la panne identifiée et corrigée (remplacement du composant défectueux / réarmement et sécurisation de la ligne) :

- **Vérification complète du système** : Contrôle des pressions du fluide frigorigène, vérification des températures de soufflage en mode chaud et froid.
- **Tests de sécurité** : Validation de la stabilité électrique de l'installation pour éviter tout nouveau risque de disjonction lors des pics de charge du compresseur.

3. NOS CONSEILS EN CAS D'ORAGE POUR PROTÉGER VOTRE CLIMATISATION

En Charente-Maritime, les épisodes orageux estivaux peuvent fragiliser vos appareils électroniques. Pour éviter les pannes dues aux surtensions :

1. **Coupure préventive** : Si un violent orage est annoncé, abaissez le disjoncteur dédié à votre climatisation ou pompe à chaleur au tableau électrique.
2. **Installation d'un parafoudre** : Veillez à ce que votre tableau électrique soit équipé d'un parafoudre conforme aux normes en vigueur pour protéger vos cartes électroniques sensibles.

VOTRE CLIMATISATION NE FONCTIONNE PLUS OU DISJONCTE À BREUILLET OU DANS LE SECTEUR DE ROYAN ?

Spécialiste du **dépannage, de l'entretien et de la réparation de climatisations toutes marques (Daikin, Mitsubishi Electric, Panasonic...)** à Breuillet, Saint-Augustin, Étaules et sur l'ensemble du Pays Royannais, notre entreprise vous garantit une intervention rapide et un diagnostic précis.

□ **Un problème sur votre système de climatisation ? N'hésitez plus et contactez nous dès maintenant pour une recherche de panne sérieuse sur votre installation existante.**

Thermi-Gaz, depuis 1967 présent à vos côtés pour l'installation, le dépannage et l'entretien de votre système de chauffage, climatisation, solaire thermique.





(5/5 pour 81 avis)

THERMI GAZ

14 rue Paul-Émile Victor 17640

05 46 39 00 13

<https://www.thermigaz.net>

contact@thermigaz.net



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires