
RÉPARATION D'UNE CARTE SANYO ERREUR E04

19310 Saint-Robert | Corrèze (19) ref : 62254





Fiche en ligne

artipac
VOTRE ARTISAN THERMICIEN

Artipac
06.82.71.70.82

Chantier réalisé en : 2026

Suite à l'appel de notre cliente, la société Artipac a effectué un diagnostic à distance suite à un défaut E04 (problème de communication entre les unités intérieure et extérieure).

Le contrôle sur photo et visio a révélé l'absence de voyant allumé sur la carte de commande de l'unité extérieure Sanyo (réf. **SPW-C604GVH56C/ spw-c484gvh56c**). **Cette carte a été envoyée et réparée ainsi que testé su band d'essais en conditions réelles.**

Après la remise en place de la carte réparée, l'installation s'est relancée correctement et le fonctionnement normal a été rétabli.

artipac
VOTRE ARTISAN THERMICIEN

★★★★★
(5/5 pour 120 avis)

Artipac
6 rue de la revolution 56700
06.82.71.70.82

https://www.artipac.fr
artipac@free.fr

RGE Qualipac · RGE Reconnu Garant Environnement · Manipulateur de fluides frigorigènes · Bureau Veritas · Artisan · Mitsubishi Electric Chauffage / Climatisation Home Partenaire · CAPEB L'Artisanat du Bâtiment · Artisan Engagé Déchets · Les Pros du Désembouage Réseau Proéco Énergies