RÉPARATION RÉGULATEUR CAREL PJ32W1000 AIRPAC

78950 Gambais | Yvelines (78) ref : 62660



Fiche en ligne

Artipac

06.82.71.70.82

Chantier réalisé en : 2026

Réparation Carel PJ32W1000 qui clignote

Notre service de remise en état traite les pannes d'affichage, les relais défectueux et les erreurs de sondes pour prolonger la durée de vie de vos pompes à chaleur et meubles réfrigérés.

Points forts de la réparation :

· **Diagnostic rapide** des codes erreurs (E0, E1, etc.).

· **Remplacement des composants** critiques (relais compresseur, condensateurs).

· **Alternative économique** et écologique.

artipac
VOTRE ARTISAN THERMICIEN

★★★★★
(5/5 pour 120 avis)

Artipac
6 rue de la revolution 56700
06.82.71.70.82

https://www.artipac.fr
artipac@free.fr

RGE QualiPac
RGE RECONNU GARANT ENVIRONNEMENT
MANIPULATEUR DE FLUIDES FRIGORIGÈNES
BUREAU VERITAS
ARTISAN
MITSUBISHI ELECTRIC CHAUFFAGE / CLIMATISATION Home Partenaire
CAPEB L'Artisanat du Bâtiment
Artisan Engagé Déchets
LES PROS DU DÉSEMBOUAGE RÉSEAU PROÉCO ÉNERGIES