


RÉPARATION DOUCHE ITALIENNE QUI FUIT

13080 13080 AIX EN PROVENCE | Bouches du Rhône (13)

ref : 13874



Fiche en ligne



Ets LB Energies

06.22.20.00.20

Chantier réalisé en : 2019

Dans cette villa, la **douche** avait été mal réalisée avec un **support prêt à carreler** mal posé. Le bac carrelé générait des fuites d'eau et un pourrissement des joints.

Nous sommes intervenus sous extracteur de poussière pour casser les carreaux du **bac de douche** et une partie des carreaux muraux.

Le **bac de douche** a été changé avec une bonde neuve spéciale NICOLL pour **douche italienne**. Le **bac de douche** a été coulé en vermiculite, béton allégé à sèche rapide, puis recouvert en deux passe de l'étanchéité Mappei.

La pente ovoïde de nos **douches maçonnées** permet de placer les carreaux sans coupe diamant

Aussi, en soignant la conception du **bac de douche**, on peut poser les carreaux sans décalage et les joints sont parfaits.

L'entreprise LB ENERGIES est souvent amenée à reprendre des travaux de **douches "italienne"** mal réalisés par laxisme ou manque de savoir faire.



(5/5 pour 80 avis)

Ets LB Energies

1 rue René Caire 13080

06.22.20.00.20

<http://www.lbenergies.com>

burgat@lbenergies.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires