


DIAGNOSTIC D'UNE CLIMATISATION GAINABLE LG

13200 Arles | Bouches du Rhône (13)

ref : 20976



Fiche en ligne



CLIM
PROPRE
Ets Clim Propre

Chantier réalisé en : 2021

Problème sur climatisation gainable LG (UU48W)

- Récupération code défaut CH67
- Contact station technique LG pour confirmation diagnostic
- Vérification de fonctionnement du ventilateur du bas
- Demande tarification moteur ventilateur haut + carte INVERTER



(5/5 pour 3 avis)

Ets Clim Propre

10 Lot Maguelone 30700

<http://www.clim-propre.fr>

bruno.barlier@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires