


DIAGNOSTIC D'UNE CLIMATISATION CONSOLE MONO-SPLIT ATLANTIC

30700 Arpaillargues-et-Aureillac | Gard (30)

ref : 22851



Fiche en ligne



Chantier réalisé en : 2021

Entretien de climatisation près d'Avignon

- Unité extérieure : AOY24LMAM2
- Unité intérieure : ABY14LBAJ

Problème : Unité intérieure démarre toute seule.

Intervention :

- Contrôle problème bouton manuel enfoncé
- Contrôle problème éventuel sur carte extérieur
- Contrôle problème sur carte récepteur

Diagnostic : carte récepteur HS à remplacer



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 3 avis)

Ets Clim Propre

10 Lot Maguelone 30700

<http://www.clim-propre.fr>

bruno.barlier@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires