

DÉPANNAGE ET ENTRETIEN D'UN CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE THERMOR À MANDUEL

30129 MANDUEL | Gard (30)

ref : 24828



Fiche en ligne



Ets Clim Propre

Chantier réalisé en : 2021

Dépannage et entretien d'un chauffe-eau thermodynamique THERMOR à MANDUEL

- Modèle : AEROMAX RT + 250L
- Code machine : 297025
- Défaut : ERR30 (fonctionnement prolongé de la pompe à chaleur)
- Causes possibles :
 - Compresseur
 - Fuite fluide frigorigène
 - Problème de sonde
 - Encrassement évaporateur (manque entretien)
 - Réseau hydraulique externe au chauffe-eau

DEPANNAGE :

- Diagnostic de la panne
- Remplacement du jeu de sonde (défaut sonde évaporateur bas)
- Essais

ENTRETIEN :

- Nettoyage évaporateur



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

- Contrôle des organes de sécurité
- Contrôle des paramétrages
- Relevé des mesures
- Fourniture rapport d'intervention



(5/5 pour 3 avis)

Ets Clim Propre

10 Lot Maguelone 30700

<http://www.clim-propre.fr>
bruno.barlier@gmail.com

