


DÉPANNER + ENTRENIER MON CHAUFFE-EAU SOLAIRE BUDERUS PAR ENSEM AGENCE DE LÉZAT

09500 Lapenne | Ariège (09)

ref : 45190



Fiche en ligne



**ENSEM agence Lézat
sur Lèze**
05.61.69.21.14

Chantier réalisé en : 2024

Notre cliente, nous a contacté car elle avait un code erreur sur sa régulation BUDERUS.

A SON ARRIVÉE, NOTRE TECHNICIEN, A CONSTATÉ QU'IL N'Y AVAIT PAS DE BON RETOUR DE SONDE SUR L'AFFICHEUR. CELA ÉTAIT DÛ À DES RONGEURS QUI AVAIENT GRIGNOTÉ LES FILS DU FAISCEAU AU NIVEAU DU TOIT. LA SONDE ÉTAIT HORS SERVICE. CELA ARRIVE FREQUEMMENT.

Après avoir remplacé les fils du faisceau et changé la sonde PT1000 du capteur, François a pu faire l'entretien règlementaire et faire une remise en service de l'appareil.

Nous remercions notre cliente pour sa confiance.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 143 avis)

ENSEM agence Lézat sur Lèze

100 route de la Barthete 09210

05.61.69.21.14

<https://ensem.net/qui-sommes-nous/>
david@rsg-drigo.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires