

DÉTARTRAGE ÉCHANGEUR INOX SUR BALLON HYGIÉNIQUE SOLAIRE - SYSTÈME SOLAIRE COMBINÉ SSC

83131 Montferrat | Var (83)

ref : 46613



Fiche en ligne



SYMBIONERGIE SARL

Chantier réalisé en : 2024

Panne observée : débit quasi nul sur eau chaude sanitaire.

Ballon hygiénique, système SSC : poêle bouilleur, PAC, 10 capteurs thermiques plein sud / 60°.

Diagnostic : échangeur ECS (Eau Chaude Sanitaire) complètement entartré.

Intervention : détartrage curatif de l'échangeur ECS (produit Coroxyl) + réparation fuite solaire + changement fluide caloporteur solaire

Résultat : débit eau chaude retrouvé NORMAL.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

Avis client



Daniel Peyrard a remis à neuf notre installation solaire combinée (eau chaude et chauffage) qui avait une vingtaine d' année. Aucun chauffagiste, même pas celui qui nous avait fait l' installation, n' avait accepté ou su trouver des solutions. Daniel malgré les difficultés a persévéré et avec compétence et bonne humeur a remis à neuf notre installation. Il est très réactif, ingénieux et nous lui faisons entière confiance.

Pascal T. 14/01/2025



(5/5 pour 8 avis)

SYMBIONERGIE SARL

802 Chemin des Terriers Longuettes
83470

<https://www.symbionergie.com>
contact@symbionergie.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires