

REPLACEMENT D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ SUR UN CUMULUS SAUTER

59280 Armentières | Nord (59)

ref : 49168



Fiche en ligne



DomoBP

Chantier réalisé en : 2025

DomoBP est intervenu pour résoudre un souci d'eau chaude sur un chauffe-eau électrique SAUTER (aussi appelé cumulus). Après un diagnostic rapide, le problème venait du groupe de sécurité, une pièce essentielle au bon fonctionnement du ballon d'eau chaude.

▮ □ C'EST QUOI UN GROUPE DE SÉCURITÉ ? ET POURQUOI LE CHANGER ?

Le groupe de sécurité est une petite pièce qui protège votre chauffe-eau. Il empêche la pression de monter trop haut quand l'eau chauffe. S'il est défectueux ou bouché par le calcaire, cela peut provoquer :

- □ Des fuites d'eau
- □ Une baisse de pression
- □ Une eau chaude moins efficace
- □ Des gaspillages d'eau et d'énergie

Changer cette pièce à temps, c'est éviter une panne de cumulus et garder de l'eau chaude toute l'année !

▮ □□ L'INTERVENTION DE DOMOBP À ARMENTIÈRES :

- Intervention rapide chez notre client
- Détection du problème sur le cumulus SAUTER
- Remplacement du groupe de sécurité



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

- Test complet du chauffe-eau électrique
- Rétablissement immédiat de l'eau chaude

Grâce à notre réactivité, le client a retrouvé confort et tranquillité dans la journée !

DomoBP, c'est l'assurance d'un service de qualité, réalisé par des professionnels diplômés et passionnés.

□ Nous intervenons sur tous types de systèmes :

- Chauffage gaz, fioul et bois
- Chaudières, brûleurs
- Ramonage et entretien
- Installations électriques (neuf et rénovation)

□ Adresse : 51 rue Guynemer, 59116 Houplines

□ Réactivité – Expertise – Travail soigné

□ Interventions dans tout le Nord (59) et le Pas-de-Calais (62)



(5/5 pour 25 avis)

DomoBP

51 RUE GUYNEMER 59116

<https://www.domobp.fr/>
contact@domobp.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires