


REPLACEMENT VIS SILO AINSI QUE LA VIS ENTRÉE CHAUDIÈRE SUR CHAUDIÈRE À BOIS DÉCHIQUETÉ HARGASSNER

79140 Cerizay | Deux Sèvres (79)

ref : 50961



Fiche en ligne



Ets JBF

07 59 67 91 91

Chantier réalisé en : 2025

Remplacement de vis sans fin sur chaudière bois déchiqueté Hargassner .

- Remplacement de la vis d'extraction du silo
- Remplacement de la vis d'alimentation entrée chaudière


Des pièces d'usure essentielles pour garantir un fonctionnement optimal et sécurisé de votre installation bois déchiqueté.

Une maintenance régulière, c'est la clé pour éviter les pannes et prolonger la durée de vie de votre chaudière.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 6 avis)

Ets JBF

LE MOULIN NEUF 79130

07 59 67 91 91

<https://www.jbf-energie.fr/>
jbf7986@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires