

DÉPANNAGE CHAUDIÈRE GAZ WOLF : RÉOLUTION DE SURPRESSION PAR DOMOBP

59116 Houplines | Nord (59)

ref : 54762



Fiche en ligne



DomoBP

Chantier réalisé en : 2025

Une montée en pression anormale sur une chaudière gaz est un symptôme fréquent qui nécessite l'intervention rapide d'un professionnel. Récemment, l'équipe de **DomoBP** est intervenue dans la commune de **Houplines** pour dépanner une installation équipée d'une chaudière de la marque **Wolf**.

Ce cas pratique illustre parfaitement l'importance d'un diagnostic précis pour rétablir le confort thermique et la sécurité d'un foyer.

Diagnostic d'une montée en pression sur une chaudière Wolf

Lors de notre arrivée pour ce **Dépannage chaudière gaz à Houplines**, le constat était clair : l'aiguille du manomètre grimpait anormalement dès que l'appareil montait en température, provoquant parfois l'ouverture de la soupape de sécurité.

Après une inspection minutieuse des composants internes de la chaudière Wolf, notre technicien a identifié l'origine de la panne : un **vase d'expansion dégonflé**.

Le rôle crucial du vase d'expansion

Le vase d'expansion a pour mission d'absorber les variations de volume de l'eau lorsqu'elle chauffe. S'il est dégonflé ou si sa membrane est poreuse :

- L'eau dilatée n'a plus d'espace de stockage.
- La pression du circuit augmente brusquement.
- La chaudière se met en sécurité pour éviter des dommages hydrauliques.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

L'intervention de votre Chauffagiste à Houplines

En tant que **Chauffagiste Houplines**, DomoBP dispose de l'outillage spécifique pour intervenir sur les systèmes de régulation de pression. Pour cette chaudière Wolf, l'intervention a consisté à :

1. Isoler et vidanger partiellement la chaudière.
2. Contrôler la pression de la membrane du vase.
3. Réaliser un **regonflage à l'azote** selon les préconisations du constructeur.
4. Vérifier l'étanchéité de la valve et remettre l'installation en eau.

Cette opération de maintenance corrective a permis de stabiliser instantanément la pression et de rendre à l'appareil son fonctionnement optimal.

Pourquoi choisir DomoBP pour votre dépannage à Houplines ?

Faire appel à un **Chauffagiste Houplines** expérimenté comme DomoBP vous garantit une intervention efficace sur des marques exigeantes telles que Wolf. Une montée en pression non traitée peut endommager d'autres composants coûteux, comme l'échangeur ou la pompe de circulation.

Notre réactivité sur le secteur d'Houplines nous permet d'assurer un **Dépannage chaudière gaz à Houplines** dans les meilleurs délais, avec un stock de pièces détachées et de solutions techniques adaptées à chaque situation d'urgence.

Conclusion : Ne laissez pas une panne de pression s'aggraver

Si vous constatez que votre chaudière dépasse les 2,5 bars en fonctionnement ou qu'elle fuit au niveau de la soupape, n'attendez pas la mise en sécurité totale. DomoBP intervient quotidiennement pour diagnostiquer et réparer vos installations de chauffage, quel que soit le modèle.

DomoBP, c'est l'assurance d'un service de qualité, réalisé par des professionnels diplômés et passionnés.

□ Nous intervenons sur tous types de systèmes :

- Chauffage gaz, fioul et bois
- Chaudières, brûleurs
- Ramonage et entretien
- Installations électriques (neuf et rénovation)

□ Adresse : 51 rue Guynemer, 59116 Houplines

□ Réactivité – Expertise – Travail soigné





(5/5 pour 25 avis)

DomoBP

51 RUE GUYNEMER 59116

<https://www.domobp.fr/>
contact@domobp.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires