

DÉPANNAGE CHAUDIÈRE FRISQUET : VASE D'EXPANSION DÉFECTUEUX

59116 Houplines | Nord (59)

ref : 54857



Fiche en ligne



DomoBP

Chantier réalisé en : 2026

Le maintien de la pression hydraulique est un élément vital pour le bon fonctionnement de tout système de chauffage central.

Récemment, l'entreprise **DomoBP** a réalisé une intervention technique ciblée dans la commune de **Houplines**. Ce dépannage portait sur une chaudière gaz de la marque **Frisquet**, dont le vase d'expansion était devenu défectueux.

Ce type d'avarie technique nécessite l'œil expert d'un professionnel pour éviter une dégradation prématurée des composants de sécurité de l'appareil.

Symptômes d'un vase d'expansion défectueux sur une Frisquet

Les chaudières Frisquet sont réputées pour leur grande réserve d'eau et leur corps de chauffe en cuivre. Cependant, lorsque le vase d'expansion ne remplit plus sa fonction de compensateur de pression, plusieurs signes alertent l'utilisateur :

- **Variations brutales de pression** : L'aiguille du manomètre monte rapidement lors de la chauffe et chute dès que la chaudière s'arrête.
- **Mise en sécurité** : L'appareil s'arrête pour protéger le circuit.
- **Écoulement d'eau** : La soupape de sécurité s'ouvre pour évacuer le surplus de pression, provoquant une fuite sous l'appareil.

Lors de notre intervention de **Dépannage chaudière gaz à Houplines**, le diagnostic a confirmé que la membrane interne du vase d'expansion était percée, rendant tout regonflage inefficace.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

L'expertise DomoBP : Votre Chauffagiste à Houplines

En tant que **Chauffagiste à Houplines**, DomoBP maîtrise les spécificités hydrauliques de la gamme Frisquet (Hydromotrix, Prestige, Visio). Le remplacement du vase d'expansion est une opération qui demande de la rigueur :

1. **Isolément de la chaudière** et vidange du circuit interne.
2. **Dépose du vase défectueux** situé à l'arrière ou sur le côté de l'appareil.
3. **Installation d'une pièce de rechange certifiée** pour garantir une compatibilité totale avec le débit et la puissance de la chaudière.
4. **Remise en pression et purge** minutieuse du corps de chauffe et des radiateurs.

Pourquoi ne pas attendre pour réparer votre chaudière ?

Ignorer un vase d'expansion défectueux peut entraîner des coûts de réparation bien plus élevés. L'apport constant d'eau neuve (pour compenser les pertes de la soupape) introduit de l'oxygène et du calcaire dans le circuit, ce qui favorise la corrosion et l'embouage.

Faire appel à un **Chauffagiste à Houplines** dès les premiers signes de variation de pression permet de prolonger la durée de vie de votre chaudière Frisquet et de maintenir son rendement énergétique.

DomoBP : Réactivité et savoir-faire local

DomoBP assure votre **Dépannage chaudière gaz à Houplines** avec une connaissance pointue des marques premium comme Frisquet. Notre proximité géographique nous permet d'intervenir rapidement pour diagnostiquer les pannes hydrauliques et restaurer votre confort thermique dans les meilleurs délais.

DomoBP, c'est l'assurance d'un service de qualité, réalisé par des professionnels diplômés et passionnés.

□ Nous intervenons sur tous types de systèmes :

- Chauffage gaz, fioul et bois
- Chaudières, brûleurs
- Ramonage et entretien
- Installations électriques (neuf et rénovation)

□ Adresse : 51 rue Guynemer, 59116 Houplines

□ Réactivité – Expertise – Travail soigné





(5/5 pour 25 avis)

DomoBP

51 RUE GUYNEMER 59116

<https://www.domobp.fr/>
contact@domobp.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires