


RÉPARATION ÉVACUATION D'EAU SOUS BAC À DOUCHE

59112 Annœullin | Nord (59)

ref : 55947



Fiche en ligne



Duotherm
06 44 32 61 27

Chantier réalisé en : 2025

Le client nous a contactés suite à la présence d'eau au sol dans sa salle de bain. Après les premières vérifications, nous avons rapidement identifié que le problème provenait du bac à douche.

L'objectif était donc de comprendre précisément l'origine du mauvais écoulement et de remettre l'installation en état de fonctionnement durable, afin d'éviter tout nouveau dégât des eaux.

Le constat a montré que l'évacuation ne se faisait plus correctement. Pour accéder à l'installation, nous avons déposé proprement les carreaux de carrelage autour de la zone d'intervention afin de préserver au maximum l'existant. Une fois l'accès dégagé, nous avons pu constater que la canalisation d'évacuation était en contre-pente, ce qui empêchait l'écoulement normal de l'eau et favorisait l'apparition de bouchons. Nous avons donc repris entièrement cette évacuation, puis procédé au remplacement du siphon situé sous le receveur de douche.

Afin d'améliorer durablement le fonctionnement de l'installation, nous avons également posé un event, permettant de faciliter l'écoulement et d'éviter les phénomènes de mise en dépression qui ralentissaient l'évacuation de l'eau.

Une fois l'installation remise en conformité et testée, nous avons laissé sécher complètement l'environnement avant de reposer le carrelage proprement, pour un rendu propre et durable.

Grâce à cette intervention, l'écoulement de la douche est désormais fluide, le risque de



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

fuite ou de stagnation d'eau est supprimé, et le client bénéficie d'une installation fiable dans le temps. Cette intervention permet également de prévenir d'éventuels dégâts sur les pièces voisines.

Pour la suite, il est conseillé de rester attentif à tout ralentissement d'écoulement ou bruit inhabituel dans l'évacuation, signes qui peuvent indiquer un début d'encrassement.

Nous remercions le client pour sa confiance. Cette intervention illustre l'importance d'un diagnostic complet et d'une réparation réalisée dans les règles de l'art pour garantir une solution durable.

Duotherm

22 Rue Mangin 59493

06 44 32 61 27

<https://www.duotherm.fr/>
duotherm59@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires