



DÉPANNAGE SUR SANIBROYEUR SFA

59000 Lille | Nord (59)

ref : 55955



Fiche en ligne



Duotherm
06 44 32 61 27

Chantier réalisé en : 2026

Je suis intervenu sur un toilette Sanibroyeur encastré dans une cloison, suite à l'appel du client qui signalait un bruit sourd inhabituel, comme si le moteur forçait au moment de l'utilisation. Ce type de symptôme ne doit jamais être ignoré, car il peut annoncer un blocage mécanique ou une usure prématurée du système.

Le premier objectif a été d'identifier précisément l'origine du dysfonctionnement. L'appareil étant encastré, l'accès était nécessairement plus technique. Après démontage, il est apparu qu'un blocage interne empêchait le fonctionnement normal du mécanisme, ce qui expliquait le bruit et l'effort du moteur. Le Sanibroyeur a donc été entièrement démonté, débloqué, nettoyé puis remis en service dans de bonnes conditions de fonctionnement.

Au cours de l'intervention, un second constat important a été fait : la cloison dans laquelle l'appareil était encastré était totalement humide. Le manque de ventilation avait favorisé une accumulation d'humidité, créant un environnement propice au développement de moisissures. Au-delà du problème mécanique, il était essentiel de traiter cette cause structurelle pour éviter une dégradation progressive de la cloison et préserver la qualité de l'air intérieur.

Nous avons donc procédé à la création de deux bouches de ventilation, une en partie basse et une en partie haute de la cloison, afin de permettre une circulation d'air naturelle. Ce principe favorise l'évacuation de l'humidité stagnante, assainit l'espace technique et limite durablement les risques de condensation et de moisissure.

À l'issue de l'intervention, le Sanibroyeur fonctionne de nouveau normalement, sans bruit



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

anormal ni effort mécanique. La cloison est désormais correctement ventilée, ce qui protège à la fois l'installation et la structure du mur dans le temps.

Pour la suite, il est recommandé de rester attentif à tout bruit inhabituel ou ralentissement du système, et de veiller à maintenir une bonne aération générale de la pièce. Une intervention rapide permet souvent d'éviter des réparations plus lourdes.

Nous remercions le client pour sa confiance. Cette intervention démontre l'importance d'un diagnostic complet : résoudre la panne est essentiel, mais traiter la cause environnementale l'est tout autant pour garantir une solution durable.

Duotherm

22 Rue Mangin 59493

06 44 32 61 27

<https://www.duotherm.fr/>
duotherm59@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires