

DÉPANNAGE ET ENTRETIEN CHAUDIÈRE OKOFEN

59310 Landas | Nord (59)

ref : 55978



Fiche en ligne



Duotherm
06 44 32 61 27

Chantier réalisé en : 2025

Entretien et remise en état d'une chaudière bois Ökofen

Intervention suite à l'appel d'un client pour deux dysfonctionnements sur sa chaudière bois Ökofen : les cendres ne s'évacuaient plus correctement et la résistance du ballon d'eau chaude sanitaire se mettait régulièrement en défaut.

Après diagnostic, nous avons identifié un problème sur la vis sans fin d'évacuation des cendres, empêchant le système de fonctionner normalement. La vis a été réparée et remise en état afin de rétablir une évacuation fluide et sécurisée.

Concernant le ballon sanitaire, la résistance était fortement entartrée, provoquant des mises en sécurité répétées. Nous avons procédé au détartrage complet de la résistance ainsi qu'au nettoyage du ballon pour garantir un fonctionnement optimal et durable.

Résultat : chaudière bois de nouveau opérationnelle, évacuation des cendres fonctionnelle et production d'eau chaude sanitaire stabilisée.

Comme toujours, notre priorité est d'intervenir précisément sur les organes défectueux, de réparer lorsque c'est possible et de fiabiliser l'installation dans le temps.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

Duotherm

22 Rue Mangin 59493

06 44 32 61 27

<https://www.duotherm.fr/>
duotherm59@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires