

DÉPANNAGE CHAUDIÈRE FIOUL DE DIETRICH | REEMPLACEMENT D'ÉLECTRODES PAR DOMOBP

59280 Armentières | Nord (59)

ref : 57551



Fiche en ligne



DomoBP

Chantier réalisé en : 2026

Une panne de chauffage en pleine saison hivernale nécessite une intervention experte et rapide. Récemment, la société **DomoBP** est intervenue pour un **dépannage chaudière fioul à Armentières** chez un particulier dont l'installation s'était mise en sécurité, empêchant tout démarrage du brûleur.

Le diagnostic technique a permis d'identifier une cause fréquente mais cruciale : l'usure avancée des électrodes d'allumage.

L'importance des électrodes dans une chaudière fioul

En tant que **Chauffagiste à Armentières**, nous rencontrons souvent des pannes liées au système d'allumage. Les électrodes jouent un rôle déterminant : elles créent l'arc électrique nécessaire pour enflammer le mélange air-fioul pulvérisé par le gicleur.

Avec le temps, la chaleur intense et la combustion finissent par éroder la porcelaine ou le métal des électrodes. Lorsqu'elles sont trop usées ou encrassées, l'étincelle ne se produit plus, et la chaudière se met instantanément en sécurité pour éviter toute accumulation de combustible non brûlé.

Une intervention précise pour un confort immédiat à Armentières

Lors de ce **dépannage chaudière fioul à Armentières**, l'équipe DomoBP a suivi un protocole rigoureux :

- **Diagnostic de sécurité** : Vérification du cycle d'allumage du brûleur.
- **Remplacement des électrodes** : Pose d'un kit d'électrodes neuf, parfaitement calibré selon



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

les préconisations du constructeur.

- **Réglage du brûleur** : Ajustement de la distance entre les électrodes et le gicleur pour garantir un arc électrique puissant et stable.
- **Test de combustion** : Mise en route et vérification de la stabilité de la flamme pour assurer un rendement optimal.

Pourquoi choisir DomoBP, votre Chauffagiste à Armentières ?

Faire appel à DomoBP pour votre **dépannage chaudière fioul à Armentières**, c'est l'assurance d'un service de proximité et de qualité :

1. **Réactivité** : Nous intervenons rapidement pour que vous ne restiez pas sans chauffage.
2. **Expertise multi-marques** : Nous maîtrisons les spécificités des différents brûleurs fioul du marché.
3. **Transparence** : Un diagnostic clair et le remplacement des seules pièces défectueuses.

Une chaudière qui peine à démarrer ou qui tousse à l'allumage est souvent le signe d'électrodes en fin de vie. N'attendez pas la panne totale pour contacter votre professionnel local.

DomoBP, c'est l'assurance d'un service de qualité, réalisé par des professionnels diplômés et passionnés.

□ Nous intervenons sur tous types de systèmes :

- Chauffage gaz, fioul et bois
- Chaudières, brûleurs
- Ramonage et entretien
- Installations électriques (neuf et rénovation)

□ Adresse : 51 rue Guynemer, 59116 Houplines

□ Réactivité – Expertise – Travail soigné





(5/5 pour 25 avis)

DomoBP

51 RUE GUYNEMER 59116

<https://www.domobp.fr/>
contact@domobp.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires