

MESSAGE D'ERREUR (CODE ERREUR) "PEI MOTEUR D'EXTRACTION 1/GRANULÉS" SUR CHAUDIÈRE ÖKOFEN - CHAUDIÈRE EN PANNE : « DÉFAUT ALLUMAGE »

33124 Aillas | Gironde (33)

ref : 58823



Fiche en ligne



Chantier réalisé en : 2026

Votre chaudière à granulés Ökofen refuse de démarrer ? Sur l'écran, un message s'affiche : Code erreur PEI – Défaut allumage (ou défaut combustion).

Pas de panique ! Ce signal ne signifie pas forcément que votre équipement est endommagé. Dans la grande majorité des cas, ce code traduit simplement un problème d'alimentation en combustible.

Décryptage du code erreur Ökofen PEI

Le système électronique des chaudières Ökofen est particulièrement précis. Lorsqu'il indique un échec d'allumage ou de combustion, le diagnostic est souvent le même : **le brûleur manque de [granulés](#)**.

Voici ce qu'il se passe concrètement dans votre installation :

- **Échec d'allumage** : La chaudière tente de démarrer, mais aucun [granulé](#) n'arrive au brûleur. Le brasier reste désespérément vide.
- **Défaut allumage** : La quantité de combustible présente dans le creuset est insuffisante pour que la résistance (ou la bougie d'allumage) puisse créer une flamme stable.
- **Défaut de combustion** : La flamme s'est bien formée au départ, mais elle s'est éteinte



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

rapidement après l'allumage à cause d'une alimentation en pellets coupée ou insuffisante.

Le diagnostic est simple : Si votre chaudière Ökofen affiche le code PE1, votre silo est probablement à sec !

La solution au code erreur PE1 – défaut d'allumage : l'approvisionnement en pellets vrac avec Péchavy Énergie Bois

Pour effacer le code erreur PE1, il ne suffit pas de réinitialiser la chaudière ; il faut avant tout la nourrir. C'est ainsi que notre entreprise [Péchavy Énergie Bois](#) entre en action !

Spécialiste de la distribution d'énergies biomasses dans le Sud-Ouest depuis 2006, [Péchavy Énergie Bois](#) est votre fournisseur de [pellets en vrac](#) certifiés DIN+ et EN+.

Que vous habitiez à **Aillas** ou dans les communes voisines de la Gironde, nous assurons une livraison rapide et propre directement dans votre silo de stockage (silo bâti, silo textile, silo métallique et silo enterré).

Nos camions-souffleurs, équipés d'une pesée embarquée et d'un aspirateur autonome de poussières, livrent votre [combustible en vrac](#) dans les meilleures conditions, en préservant l'intégrité de [vos granulés](#).

Comment relancer votre chaudière Okofen après la livraison ?

Une fois que nos équipes [Péchavy Énergie Bois](#) ont fait le plein de votre silo, voici les étapes pour redémarrer votre chauffage :

1. **Remplissez le réservoir intermédiaire** (si votre modèle Ökofen utilise un système d'aspiration, forcez une phase d'aspiration depuis l'écran de contrôle).
2. **Acquittez le défaut :** Appuyez sur le bouton de réinitialisation (Reset) ou validez l'effacement du défaut PE1 sur l'interface tactile de votre chaudière.
3. **Relancez le cycle :** La vis sans fin va de nouveau s'alimenter en [pellets](#), remplir le creuset, et l'allumage automatique se fera normalement.

Ne vous laissez plus surprendre par la panne de granulés !

Pour éviter que le code erreur PE1 ne s'affiche à nouveau, pensez à anticiper votre commande de [pellets en vrac](#). Un coup d'œil régulier à la jauge de votre silo permet de planifier votre livraison en toute sérénité.

Besoin de remplir votre silo à granulés de bois près d'Aillas ou en Gironde ?

Contactez dès aujourd'hui [Péchavy Énergie Bois](#) au 05 64 37 29 78 ou RDV sur notre site internet : www.pechavy-energie-bois.fr/





(5/5 pour 155 avis)

Pechavy Energies Alternatives

612 Avenue du Brulhois - ZI du Treil 47520

05.53.47.04.66

<https://www.granules-bois-pechavy.fr/>
amaury.mascot@pechavy.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires