

CODE ERREUR CHAUDIÈRE HARGASSNER 527 : TEMPÉRATURE DE FUMÉES TROP BASSE - QUE VEUT DIRE LE CODE ERREUR 527 POUR MA CHAUDIÈRE HARGASSNER ?

47310 Estillac | Lot et Garonne (47)

ref : 58828



Fiche en ligne



PECHAVY
ENERGIE BOIS
Pechavy Energies
Alternatives
05.53.47.04.66

Chantier réalisé en : 2026

Comprendre le code erreur 527 sur une chaudière Hargassner

Votre chaudière à [granulés de bois](#) Hargassner affiche le **code erreur 527 : température de fumées trop basse** ? Cette alerte indique que la température des fumées produites lors de la combustion n'atteint pas le niveau attendu par le système de contrôle de la chaudière.

Cette anomalie peut entraîner l'arrêt automatique de l'installation afin de préserver son bon fonctionnement et d'éviter une combustion incomplète.

Pourquoi le code erreur Hargassner 527 apparaît-il ?

Plusieurs causes peuvent expliquer l'apparition du code erreur 527 sur une chaudière Hargassner :

- Manque de [granulés de bois](#) dans le silo ;
- Approvisionnement insuffisant de la chaudière en combustible ;
- Vis d'alimentation ne recevant plus de pellets ;
- Mauvaise qualité des granulés ;
- Présence d'humidité dans le combustible ;
- Encrassement du foyer ou de l'échangeur de chaleur.

Dans la majorité des cas, ce défaut est la conséquence d'un **manque de combustible**, empêchant la chaudière de maintenir une combustion optimale.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

Vérifiez en priorité votre stock de pellets

Lorsque la température des fumées devient anormalement basse, il est recommandé de vérifier immédiatement :

1. Le niveau de granulés de bois dans votre silo de stockage ;
2. Le bon fonctionnement du système d'alimentation ;
3. L'absence de blocage dans les conduits d'acheminement des pellets.

Un silo presque vide ou totalement vide est souvent à l'origine du code erreur Hargassner 527. Sans apport suffisant de combustible, la combustion ralentit puis s'arrête progressivement, provoquant la baisse de température détectée par les sondes de la chaudière.

L'importance d'utiliser des granulés de bois certifiés

Pour garantir le bon fonctionnement de votre chaudière Hargassner, il est essentiel d'utiliser des [pellets](#) de haute qualité. Les [granulés](#) certifiés **DIN+ et EN+** répondent à des critères stricts concernant :

- Le taux d'humidité ;
- Le pouvoir calorifique ;
- La densité ;
- Le taux de cendres ;
- La régularité de fabrication.

Des [granulés de qualité](#) permettent d'obtenir une combustion performante, une meilleure montée en température et de limiter les risques d'apparition des défauts liés à l'alimentation ou à la combustion.

Péchavy Énergie Bois : livraison de pellets en vrac certifiés DIN+ et EN+

Pour éviter les interruptions de chauffage et résoudre les problèmes liés à un manque de combustible, notre équipe [Péchavy Énergie Bois](#) assure la [livraison de pellets en vrac certifiés DIN+ et EN+](#) dans le Sud-Ouest.

Grâce à une logistique, nous approvisionnons :

- les particuliers équipés d'une chaudière à pellets,
- les collectivités,
- les entreprises et professionnels ;
- Les bâtiments tertiaires et industriels chauffés au granulé de bois.

Comment éviter le retour du code erreur 527 sur votre chaudière Hargassner ?

Pour prévenir l'apparition du défaut « température de fumées trop basse », il est conseillé de :

■ ANTICIPER LES LIVRAISONS DE GRANULÉS :

Ne pas attendre que le silo soit vide permet d'éviter toute rupture d'alimentation de la



chaudière.

■ CONTRÔLER RÉGULIÈREMENT LE NIVEAU DE STOCKAGE :

Une surveillance régulière du stock de pellets permet d'organiser les réapprovisionnements au bon moment.

■ CHOISIR DES PELLETS CERTIFIÉS :

Les certifications DIN+ et EN+ garantissent une qualité constante du combustible.

■ ENTRETENIR SA CHAUDIÈRE :

Procéder à l'entretien annuel obligatoire par un professionnel contribue à maintenir les performances énergétiques de l'installation.

Le **code erreur chaudière Hargassner 527 – température de fumées trop basse** est fréquemment lié à un **manque de [granulés de bois](#)** ou à une alimentation insuffisante en combustible. La première vérification à effectuer concerne donc le niveau de [pellets](#) présent dans votre silo de stockage.

Pour sécuriser l'alimentation de votre chaudière et bénéficier d'un combustible performant, [Péchavy Énergie Bois](#) propose la [livraison de pellets en vrac certifiés DIN+ et EN+](#) auprès des particuliers, collectivités et professionnels équipés de chaudières à granulés de bois dans le Sud-Ouest.

Anticiper son approvisionnement en pellets est la meilleure solution pour éviter les arrêts de chaudière et garantir un chauffage confortable tout au long de la saison.

Contactez-nous pour avoir un devis gratuit au 05 53 47 04 66 ou RDV sur notre site internet : www.pechavy-energie-bois.fr



(5/5 pour 157 avis)

Pechavy Energies Alternatives

612 Avenue du Brulhois - ZI du Treil 47520

05.53.47.04.66

<https://www.granules-bois-pechavy.fr/>
amaury.mascot@pechavy.com



Contrôle Conformité stockage fioul



FEDERATION des ENERGIES des THERMIQUES



RÉSEAU
proéco-énergies

r e s e a u - p r o e c o - e n e r g i e s . f r
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires