

DÉCRYPTAGE DU MESSAGE CODE ERREUR E-06 CHAUDIÈRE DOMUSA : DÉFAUT D'ALLUMAGE POUVANT ÊTRE CAUSÉ PAR UNE ABSENCE DE COMBUSTIBLE ?

47160 Damazan | Lot et Garonne (47)

ref : 58836



Fiche en ligne



Chantier réalisé en : 2026

Code erreur E-06 chaudière Domusa à pellets : défaut d'allumage, quelles sont les causes ?

Votre **chaudière Domusa à pellets** affiche le **code erreur E-06** accompagné du message « *défaut d'allumage pouvant être causé par une absence de combustible* » ?

Cette panne est relativement fréquente et indique que la chaudière a tenté de démarrer, sans parvenir à détecter de flamme. Plusieurs causes peuvent être à l'origine de ce dysfonctionnement, allant d'un simple manque de [granulés dans le silo](#) à une défaillance du système d'allumage ou de l'alimentation en pellets.

[Péchavy Énergie Bois](#), distributeur de [pellets en vrac](#) depuis 2006, vous explique les principales causes de cette erreur E-06 sur votre chaudière Domusa et les solutions pour retrouver un fonctionnement normal.

Que signifie le code erreur E-06 sur une chaudière Domusa à granulés ?

Le **code erreur E-06** correspond à un **défaut d'allumage**.

Concrètement, la chaudière lance sa séquence de démarrage, mais la combustion ne se produit pas ou la flamme n'est pas détectée par les dispositifs de sécurité. Afin de protéger



RÉSEAU
proéco-énergies

r e s e a u - p r o e c o - e n e r g i e s . f r
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

l'installation, la chaudière se met automatiquement en sécurité et interrompt son fonctionnement.

LA PRINCIPALE CAUSE DU DÉFAUT D'ALLUMAGE (CODE ERREUR E-06)

Plusieurs éléments peuvent provoquer l'apparition du code erreur E-06 sur une chaudière Domusa à pellets. Avant de contacter un professionnel, plusieurs vérifications peuvent être réalisées :

- Contrôler le niveau de granulés dans le silo,
- Vérifier que les pellets arrivent correctement jusqu'à la chaudière,
- Nettoyer le brasier ou le creuset si celui-ci est encrassé,
- Effectuer un seul redémarrage de la chaudière après avoir identifié la cause,
- Vérifier qu'aucune coupure électrique n'est présente.

Si le code erreur réapparaît après ces vérifications, il est préférable de faire intervenir un professionnel afin d'éviter toute détérioration de l'installation.

ANTICIPEZ LE REMPLISSAGE DE VOTRE SILO AVEC PÉCHAVY ÉNERGIE BOIS !

Une chaudière à pellets fonctionne uniquement si son alimentation en [granulés](#) est continue. Lorsque le silo est vide ou insuffisamment rempli, la chaudière peut se mettre en sécurité et afficher un défaut d'allumage comme le code E-06.

Chez [Péchavy Énergie Bois](#), nous assurons la [livraison de pellets en vrac](#) **directement dans votre silo** afin de garantir un [approvisionnement régulier toute l'année](#) dans l'ensemble du Sud-Ouest. Nous livrons des granulés de bois en vrac certifiés DINPlus et ENPlus en Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Lot (46), Lot-et-Garonne (47) et Tarn-et-Garonne (82).

Anticiper le [remplissage de votre silo](#) permet d'assurer le bon fonctionnement de votre chaudière et d'éviter les arrêts de chauffage en plein hiver. Contactez-nous au 05 53 47 04 66 ou RDV sur notre site internet pour avoir votre devis gratuit :

www.pechavy-energie-bois.fr



(5/5 pour 155 avis)

Pechavy Energies Alternatives

612 Avenue du Brulhois - ZI du Treil 47520

05.53.47.04.66

<https://www.granules-bois-pechavy.fr/>
amaury.mascot@pechavy.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires