


CLIMATISATION DAIKIN EN PANNE AVEC FUITE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE PENDANT LA CANICULE : RETOUR DU FROID GARANTI !

78110 Le Vésinet | Yvelines (78)

ref : 58928



Fiche en ligne



 **L'Atelier du Confort**
Confort thermique et performance énergétique

L'Atelier du Confort

Chantier réalisé en : 2026

En pleine vague de chaleur, rien de plus éprouvant qu'un climatiseur qui souffle de l'air tiède. C'est exactement la situation que nous avons rencontrée au Vésinet (78) : une climatisation Daikin RX35KMV1B qui ne produisait plus de froid, au pire moment de l'année. Plutôt que de recharger à l'aveugle — un réflexe trop fréquent qui ne règle jamais la cause — nous avons commencé par poser un vrai diagnostic.

1. Le diagnostic

Une climatisation qui perd en performance, c'est presque toujours le symptôme d'autre chose. Nous avons donc procédé à un contrôle complet de l'installation :

- Nettoyage des unités intérieure et extérieure
- Contrôle du circuit frigorifique et des échangeurs
- Test d'étanchéité de l'ensemble du circuit
- Vérification de l'écoulement des condensats et des sécurités électriques

Le verdict est tombé rapidement : une fuite importante de fluide frigorigène, localisée au niveau des raccords entre l'unité extérieure et l'unité intérieure, avec des traces d'huile caractéristiques. Le manque de fluide expliquait à lui seul la perte de froid. Nous avons aussi relevé un écoulement de condensats mal raccordé, source d'humidité indésirable.

2. La réparation



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

Une fois la cause identifiée et le devis validé, nous sommes intervenus pour traiter le problème à la racine :

- Récupération réglementaire de la quantité restante de fluide R410A, envoyé en filière de retraitement
- Reprise complète de l'évacuation des condensats
- Mise sous pression d'azote à 25 bars pour garantir l'étanchéité parfaite du circuit
- Tirage au vide puis recharge avec du fluide neuf

3. La mise en service

Aucune intervention ne se termine sans contrôle. Climatisation relancée, mesures à l'appui : production de froid confirmée, avec un écart de température entre l'air repris et l'air soufflé conforme aux attentes, et des valeurs électriques nominales. L'installation était de nouveau pleinement opérationnelle.

Un confort retrouvé

- Une fraîcheur immédiate, au moment où elle était la plus attendue
- Un circuit étanche et durable, et non un simple « rebouchage » provisoire
- Une évacuation des condensats enfin saine
- La sérénité d'une installation contrôlée de bout en bout

Recharger un climatiseur sans chercher la fuite, c'est repousser le problème de quelques semaines — et gaspiller du fluide frigorigène dans la nature. Notre conviction est simple : une réparation bien faite commence toujours par comprendre *pourquoi* la panne est arrivée. C'est ce qui sépare un dépannage d'un vrai travail d'artisan.



(5/5 pour 1 avis)

L'Atelier du Confort

30 Avenue Beauséjour 78500

<https://www.atelier-confort.fr/>
vincent@atelier-confort.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires