


# DÉFAUT CH30 SUR CLIMATISATION LG : QUE SIGNIFIE CETTE PANNE ?

45330 Le Malesherbois - Nangeville | Loiret (45)

ref : 58969



Fiche en ligne



**Artisan  
CIRET**

**Ets A.Ciret Chauffage  
Plomberie**

**02.38.34.71.78**

Chantier réalisé en : 2026

## Code erreur CH30 sur une climatisation LG

Le défaut **CH30** sur une climatisation LG est généralement lié à un **problème de communication ou de fonctionnement de la carte électronique principale**. Cette panne apparaît souvent après :

- Une coupure de courant brutale
- Un orage ou une surtension électrique
- Une variation importante de tension sur le réseau
- Un court-circuit interne
- Une défaillance de la carte électronique de l'unité intérieure ou extérieure

Lorsque le code **CH30** s'affiche, votre climatisation peut s'arrêter totalement, ne plus produire de froid ou de chauffage, ou rester bloquée au démarrage.

## Carte électronique HS suite à un problème électrique

Dans de nombreux cas, le défaut CH30 est causé par une **carte électronique endommagée**. Les composants électroniques des climatiseurs LG sont particulièrement sensibles aux surtensions provoquées par :

- Les orages
- Les coupures EDF
- Les microcoupures répétées
- Les défauts d'installation électrique



**RÉSEAU**  
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr  
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

Un diagnostic complet par un professionnel permet de vérifier :

- L'alimentation électrique
- Les fusibles électroniques
- Les cartes de puissance
- Les cartes de commande
- Les liaisons de communication entre unités

## Quels sont les symptômes ?

Vous pouvez constater :

- Affichage du code erreur CH30
- Climatisation qui ne démarre plus
- Ventilateur à l'arrêt
- Absence de chauffage ou de refroidissement
- Voyants clignotants
- Coupure immédiate après mise sous tension

## Peut-on réparer une panne CH30 ?

Oui, dans certains cas. Après contrôle électrique, plusieurs solutions peuvent être envisagées :

- Réinitialisation du système
- Remplacement d'un composant électronique défectueux
- Remplacement de la carte électronique LG
- Vérification du câblage et des connexions
- Contrôle des cartes de communication

Un technicien qualifié pourra déterminer si la réparation est économiquement intéressante ou si le remplacement de la carte est nécessaire.

## Artisan Ciret : dépannage climatisation LG

Depuis plus de 20 ans, **Artisan Ciret** intervient pour le dépannage des climatiseurs LG dans le Loiret (45), la Seine-et-Marne (77) et l'Essonne (91).

Nos techniciens réalisent :

- Le diagnostic des codes erreurs LG
- La recherche de panne électronique
- Le remplacement des cartes électroniques
- Le dépannage après orage ou surtension
- L'entretien et la remise en service des climatiseurs

Si votre climatisation LG affiche un **défaut CH30**, contactez-nous rapidement afin d'éviter l'aggravation de la panne et retrouver votre confort dans les meilleurs délais.

## Avis client



*Thierry a été très professionnel. Travail de qualité propre soigné et rapide. Merci pour les conseils apporté et les explications.*

Maite K. 27/06/2026



# Artisan CIRET



(4.5/5 pour 91 avis)

### Ets A.Ciret Chauffage Plomberie

2 rue de la Poterne Malesherbes 45330

**02.38.34.71.78**

<https://www.entreprise-ciret.com>

[direction.ciret45@gmail.com](mailto:direction.ciret45@gmail.com)

#### Autres coordonnées :

2 rue de la Poterne Malesherbes

Tél : 02.38.34.71.78

#### Autres coordonnées :

2 Avenue de Fontainebleau

Tél : 01.64.23.33.93



Viessmann  
Proactif

