

CHAUDIÈRE HARGASSNER EN SÉCURITÉ : COMMENT RÉSOUDRE LE CODE ERREUR 0029 ? MESSAGE D'ERREUR 0029 SUR CHAUDIÈRE HARGASSNER

32100 Beaumont | Gers (32)

ref : 58986



Fiche en ligne



PECHAVY
ENERGIE BOIS
Pechavy Energies
Alternatives
05.53.47.04.66



Chantier réalisé en : 2026

Chaudière Hargassner en sécurité : comment résoudre le code erreur 0029 ?

L'écran affiche une alerte rouge avec le **code erreur 0029** et le message : « *Défaut de combustion : les granulés n'arrivent pas au foyer ou l'allumage a échoué* » ?

Que signifie concrètement le code erreur 0029 ?

Ce message indique que votre chaudière a tenté de démarrer ou de maintenir un cycle de chauffe, mais que ses capteurs (sonde de température ou cellule de contrôle) n'ont pas détecté de chaleur. Dans la grande majorité des cas, ce code traduit tout simplement un **manque de granulés dans le foyer**.

Selon le constructeur Hargassner, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce défaut de combustion :

- **Une trémie intermédiaire vide** : Le petit réservoir tampon de la chaudière est totalement épuisé.
- **Une « voûte » de granulés dans le silo** : Les pellets se sont bloqués entre eux (effet de pont), empêchant leur écoulement vers le système d'aspiration ou la vis sans fin.
- **Un excès de poussière ou un corps étranger** : Une accumulation de sciure (les fines) ou un élément indésirable obstrue le système.
- **Un problème mécanique ou technique** : La vis d'alimentation est bloquée, le détecteur de niveau est défectueux, ou l'allumeur n'a pas réussi à enflammer le

pellet.

Le scénario classique : le piège du silo vide

Si votre installation utilise un système d'aspiration, le code 0029 est souvent l'étape finale d'un silo principal à sec. On observe généralement l'enchaînement suivant :

1. **Code 532 (Temps de remplissage dépassé)** : La chaudière a tenté d'aspirer des granulés depuis le silo principal vers sa trémie intermédiaire, sans y parvenir.
2. **Code 529 (Défaut de combustion)** : La chaudière a brûlé ses toutes dernières réserves, puis s'est éteinte faute de combustible.

Code 0029 : Les premiers réflexes à adopter

Avant de solliciter votre chauffagiste, vous pouvez effectuer trois vérifications simples en toute sécurité :

1. **Contrôlez le niveau de votre silo** Vérifiez visuellement s'il reste des granulés dans votre espace de stockage principal.
2. **Chassez l'effet de voûte** Si le niveau semble correct mais que le combustible ne descend pas, tapotez délicatement les parois de votre silo textile ou remuez doucement la surface de votre silo maçonné pour casser la poche d'air.
3. **Inspectez la zone d'alimentation** Si l'accès est sécurisé, assurez-vous que la vis sans fin ou les buses d'aspiration ne sont pas obstruées par un amas de poussière de bois.

Votre silo est vide ? Les équipes de **Pechavy Énergie Bois** sont à votre disposition pour planifier rapidement votre prochaine livraison de granulés de bois de qualité supérieure.



PECHAVY
ENERGIE BOIS



(5/5 pour 155 avis)

Pechavy Energies Alternatives
612 Avenue du Brulhois - ZI du Treil 47520
05.53.47.04.66

<https://www.granules-bois-pechavy.fr/>
amaury.mascot@pechavy.com



Propellet



ASFONECO
Contrôle Conformité stockage fioul



FF3C
FEDERATION FRANCAISE
DES TERRITOIRES



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires