

# DÉPANNAGE D'UNE CHAUDIÈRE À GRANULÉS HARGASSNER

45300 Pithiviers | Loiret (45)

ref : 59083



Fiche en ligne



**Ets A.Ciret Chauffage  
Plomberie**  
**02.38.34.71.78**

Chantier réalisé en : 2026

Notre équipe Artisan Ciret est intervenue pour le dépannage d'une chaudière à granulés de bois Hargassner suite à un défaut de surintensité empêchant son bon fonctionnement.

Après un diagnostic complet, nous avons constaté un bouchage de la vis d'alimentation en granulés provoqué par une accumulation importante de poussière de granulés. Cette obstruction empêchait l'alimentation correcte du foyer et mettait la chaudière en sécurité.

## TRAVAUX RÉALISÉS

- Diagnostic complet de la chaudière
- Recherche de l'origine du défaut de surintensité
- Débouchage de la vis d'alimentation en granulés
- Nettoyage des poussières accumulées
- Contrôle du système d'alimentation
- Vérification des sécurités
- Tests de fonctionnement et remise en service

## POURQUOI INTERVENIR RAPIDEMENT

Un bouchage de la vis d'alimentation peut bloquer totalement le fonctionnement de la chaudière et empêcher le chauffage du logement.

## RÉSULTATS APRÈS INTERVENTION

- Défaut de surintensité supprimé



**RÉSEAU**  
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr  
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

- Alimentation en granulés rétablie
- Chaudière remise en fonctionnement
- Installation fiable et sécurisée

#### ENGAGEMENT ARTISAN CIRET

- Diagnostic précis et intervention rapide
- Nettoyage complet du système d'alimentation
- Vérification de l'ensemble de la chaudière
- Conseils pour limiter l'accumulation de poussière de granulés

***Chez Artisan Ciret, nous assurons le dépannage et l'entretien de vos chaudières à granulés afin de garantir performance, sécurité et fiabilité de votre installation.***

#### POURQUOI UNE CHAUDIÈRE À GRANULÉS HARGASSNER PEUT-ELLE AFFICHER UN DÉFAUT DE SURINTENSITÉ ?

Un défaut de surintensité peut être provoqué par un blocage de la vis d'alimentation en granulés.

Ce problème est souvent lié à une accumulation de poussière ou à un bourrage dans le système.

#### QU'EST-CE QU'UN BOURRAGE DE LA VIS D'ALIMENTATION ?

Le bourrage correspond à une obstruction qui empêche les granulés d'être acheminés correctement vers le foyer.

La chaudière se met alors en sécurité pour protéger le moteur de la vis.

#### LA POUSSIÈRE DE GRANULÉS PEUT-ELLE PROVOQUER UNE PANNE ?

Oui, un excès de poussière peut s'accumuler dans le système d'alimentation et gêner le fonctionnement de la vis sans fin.

Un nettoyage régulier permet de limiter ce risque.

#### COMMENT SE DÉROULE LE DÉPANNAGE DE CE TYPE DE PANNE ?

Le technicien réalise un diagnostic, débloque la vis d'alimentation, nettoie les dépôts de poussière et contrôle les différents composants.

Des tests sont ensuite effectués pour vérifier le bon fonctionnement de la chaudière.

#### POURQUOI FAIRE APPEL À ARTISAN CIRET POUR LE DÉPANNAGE DE VOTRE CHAUDIÈRE HARGASSNER ?

Artisan Ciret intervient rapidement pour identifier l'origine de la panne et remettre votre chaudière en service dans les meilleures conditions.

Nous vérifions également l'ensemble de l'installation afin de garantir sécurité, performance



et fiabilité.



# Artisan CIRET



(4.5/5 pour 91 avis)

## Ets A.Ciret Chauffage Plomberie

2 rue de la Poterne Malesherbes 45330

**02.38.34.71.78**

<https://www.entreprise-ciret.com>

[direction.ciret45@gmail.com](mailto:direction.ciret45@gmail.com)

### Autres coordonnées :

2 rue de la Poterne Malesherbes  
Tél : 02.38.34.71.78

### Autres coordonnées :

2 Avenue de Fontainebleau  
Tél : 01.64.23.33.93



**RÉSEAU**  
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr  
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires