


# RECHERCHE DE PANNE SUR UNE CHAUDIÈRE À GRANULÉS HARGASSNER NANO PK 12

91150 Étampes | Essonne (91)

ref : 59084



Fiche en ligne



**Artisan  
CIRET**

**Ets A.Ciret Chauffage  
Plomberie**

**02.38.34.71.78**

Chantier réalisé en : 2026

Notre équipe Artisan Ciret est intervenue pour une recherche de panne sur une chaudière à granulés de bois Hargassner Nano PK 12 affichant le défaut d'allumage 0027.

Après un diagnostic complet de l'installation, nos contrôles ont permis d'identifier une défaillance de la sonde lambda. Le calibrage de celle-ci n'était plus positif, empêchant la chaudière de gérer correctement la combustion et de démarrer normalement.

## TRAVAUX RÉALISÉS

- Diagnostic complet de la chaudière
- Analyse du défaut d'allumage 0027
- Contrôle des organes d'allumage
- Vérification de la combustion
- Contrôle de la sonde lambda
- Identification du défaut de calibrage
- Établissement du diagnostic pour la réparation

## POURQUOI INTERVENIR RAPIDEMENT

Un défaut de sonde lambda peut empêcher le démarrage de la chaudière et perturber la qualité de la combustion, entraînant l'arrêt de l'installation.

## RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC

- Origine de la panne identifiée



**RÉSEAU**  
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr  
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

- Défaut de calibrage de la sonde lambda confirmé
- Diagnostic fiable pour une réparation ciblée
- Installation sécurisée avant intervention

#### ENGAGEMENT ARTISAN CIRET

- Diagnostic précis et professionnel
- Recherche de panne approfondie
- Contrôle complet de l'installation
- Conseils adaptés pour une réparation durable

*Chez Artisan Ciret, nous réalisons des recherches de panne précises sur les chaudières à granulés afin d'identifier rapidement l'origine des dysfonctionnements et de proposer la solution la plus adaptée.*

#### QUE SIGNIFIE LE DÉFAUT D'ALLUMAGE 0027 SUR UNE CHAUDIÈRE HARGASSNER NANO PK 12 ?

Le défaut 0027 indique un problème empêchant la chaudière de démarrer correctement. Un diagnostic est nécessaire pour identifier précisément l'origine de la panne.

#### À QUOI SERT LA SONDÉ LAMBDA SUR UNE CHAUDIÈRE À GRANULÉS ?

La sonde lambda mesure la qualité de la combustion en analysant les fumées. Elle permet à la chaudière d'ajuster automatiquement l'apport d'air pour garantir un fonctionnement optimal.

#### QUE SIGNIFIE UN CALIBRAGE NON POSITIF DE LA SONDÉ LAMBDA ?

Un calibrage non positif indique que la sonde ne fournit plus des mesures fiables. La chaudière ne peut alors plus gérer correctement la combustion et peut se mettre en défaut.

#### COMMENT SE DÉROULE LA RECHERCHE DE PANNE ?

Le technicien réalise un diagnostic complet en contrôlant les organes d'allumage, la combustion et les différents capteurs, dont la sonde lambda. Cette intervention permet d'identifier précisément la cause du dysfonctionnement.

#### POURQUOI FAIRE APPEL À ARTISAN CIRET POUR UNE RECHERCHE DE PANNE SUR UNE CHAUDIÈRE HARGASSNER ?

Artisan Ciret dispose de l'expertise nécessaire pour diagnostiquer rapidement les défauts des chaudières à granulés Hargassner.



Nous réalisons un contrôle complet afin de proposer une réparation fiable, durable et adaptée à votre installation.



# Artisan CIRET



(4.5/5 pour 91 avis)

## Ets A.Ciret Chauffage Plomberie

2 rue de la Poterne Malesherbes 45330

**02.38.34.71.78**

<https://www.entreprise-ciret.com>

[direction.ciret45@gmail.com](mailto:direction.ciret45@gmail.com)

### Autres coordonnées :

2 rue de la Poterne Malesherbes

Tél : 02.38.34.71.78

### Autres coordonnées :

2 Avenue de Fontainebleau

Tél : 01.64.23.33.93



**RÉSEAU**  
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr  
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires