


RECHERCHE DE PANNE SUR UNE CHAUDIÈRE À GRANULÉS EDILKAMIN LAGUNA

45300 Dadonville | Loiret (45)

ref : 59086



Fiche en ligne



**Ets A.Ciret Chauffage
Plomberie
02.38.34.71.78**

Chantier réalisé en : 2026

Notre équipe Artisan Ciret est intervenue pour une recherche de panne sur une chaudière à granulés Edilkamin Laguna affichant un défaut de température des fumées trop basse.

Après un diagnostic complet, nous avons identifié une production importante de condensation dans la boîte à fumée. Cette condensation empêchait la chaudière de fonctionner dans de bonnes conditions et générait le défaut.

La solution retenue a été l'installation d'une vanne 3 voies Thermovar, permettant de maintenir une température de retour adaptée et de supprimer le phénomène de condensation.

TRAVAUX RÉALISÉS

- Diagnostic complet de la chaudière
- Analyse du défaut de température des fumées
- Contrôle de la combustion
- Vérification de la boîte à fumée
- Identification de la condensation excessive
- Installation d'une vanne 3 voies Thermovar
- Tests de fonctionnement et remise en service

POURQUOI INTERVENIR RAPIDEMENT

Une température de fumées trop basse favorise la condensation, ce qui peut dégrader les



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

performances de la chaudière et endommager certains composants à long terme.

■ RÉSULTATS APRÈS INTERVENTION

- Défaut supprimé
- Température des fumées stabilisée
- Disparition de la condensation
- Fonctionnement optimal de la chaudière

■ ENGAGEMENT ARTISAN CIRET

- Diagnostic précis et intervention adaptée
- Installation de solutions fiables et durables
- Vérification complète de l'installation
- Conseils pour optimiser les performances de votre chaudière

Chez Artisan Ciret, nous réalisons des diagnostics approfondis afin d'identifier l'origine des pannes et d'apporter des solutions durables pour garantir la performance et la longévité de vos équipements.

■ QUE SIGNIFIE UN DÉFAUT DE TEMPÉRATURE DES FUMÉES TROP BASSE SUR UNE CHAUDIÈRE À GRANULÉS ?

Ce défaut indique que les fumées ne sont pas suffisamment chaudes pour assurer un fonctionnement optimal de la chaudière.

Il peut entraîner une baisse de rendement et favoriser la formation de condensation.

■ POURQUOI LA CONDENSATION SE FORME-T-ELLE DANS LA BOÎTE À FUMÉE ?

La condensation apparaît lorsque la température des fumées ou de l'eau de retour est trop basse.

À long terme, elle peut provoquer de la corrosion et dégrader les performances de la chaudière.

■ À QUOI SERT UNE VANNE 3 VOIES THERMOVAR ?

La vanne 3 voies Thermovar maintient une température minimale de retour vers la chaudière.

Elle limite la formation de condensation et protège le corps de chauffe tout en améliorant le rendement de l'installation.

■ COMMENT SE DÉROULE LA RECHERCHE DE PANNE ?

Le technicien contrôle les températures, la combustion, le circuit hydraulique et les différents composants de la chaudière.

Cette analyse permet d'identifier précisément l'origine du défaut et d'apporter une solution adaptée.



POURQUOI FAIRE APPEL À ARTISAN CIRET POUR CE TYPE DE DÉPANNAGE ?

Artisan Ciret réalise un diagnostic complet afin d'identifier rapidement la cause du dysfonctionnement et d'effectuer la réparation adaptée.

Nous mettons en œuvre des solutions durables pour garantir la performance, la sécurité et la longévité de votre chaudière à granulés.



Artisan CIRET



(4.5/5 pour 91 avis)

Ets A.Ciret Chauffage Plomberie

2 rue de la Poterne Malesherbes 45330

02.38.34.71.78

<https://www.entreprise-ciret.com>

direction.ciret45@gmail.com

Autres coordonnées :

2 rue de la Poterne Malesherbes
Tél : 02.38.34.71.78

Autres coordonnées :

2 Avenue de Fontainebleau
Tél : 01.64.23.33.93



PROFESSIONNEL DU GAZ
INSTALLATION - MAINTENANCE



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires