


RECHERCHE DE PANNE SUR UNE PAC EAU/EAU LEMASSON

91150 Étampes | Essonne (91)

ref : 59087



Fiche en ligne



**Ets A.Ciret Chauffage
Plomberie**
02.38.34.71.78

Chantier réalisé en : 2026

Notre équipe Artisan Ciret est intervenue pour une recherche de panne sur une pompe à chaleur Eau/Eau Lemasson présentant un fonctionnement anormal. Après un diagnostic complet, nous avons constaté que le compresseur de la pompe à chaleur se déclenchait en même temps que le surpresseur de l'arrosage extérieur. Les investigations ont permis d'identifier un dysfonctionnement de la régulation au niveau du tableau électrique.

TRAVAUX RÉALISÉS

- Diagnostic complet de la pompe à chaleur
- Contrôle du compresseur et des équipements électriques
- Analyse des commandes de régulation
- Vérification du tableau électrique
- Identification du défaut de régulation
- Préconisation du remplacement du tableau de régulation
- Contrôle de l'installation avant remise en conformité

POURQUOI INTERVENIR RAPIDEMENT

Un défaut de régulation peut provoquer des démarrages intempestifs du compresseur, entraîner une surconsommation d'énergie et accélérer l'usure des équipements.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC

- Origine de la panne identifiée
- Dysfonctionnement du tableau de régulation confirmé
- Solution de réparation définie
- Installation sécurisée en attente du remplacement

ENGAGEMENT ARTISAN CIRET

- Diagnostic précis et méthodique
- Recherche de panne approfondie
- Contrôle complet de l'installation électrique et hydraulique
- Conseils pour une réparation durable

Chez Artisan Ciret, nous réalisons des recherches de panne sur tous types de pompes à chaleur afin d'identifier rapidement l'origine des dysfonctionnements et de proposer des solutions fiables et durables.

POURQUOI LE COMPRESSEUR D'UNE POMPE À CHALEUR PEUT-IL DÉMARRER AU MAUVAIS MOMENT ?

Un défaut de régulation ou un problème au niveau du tableau électrique peut provoquer des démarrages intempestifs du compresseur.

Un diagnostic est nécessaire pour identifier précisément l'origine du dysfonctionnement.

QUELS SONT LES RISQUES D'UN DÉFAUT DE RÉGULATION SUR UNE POMPE À CHALEUR ?

Une mauvaise régulation peut entraîner une surconsommation d'énergie, une usure prématurée du compresseur et des dysfonctionnements répétés.

Elle peut également réduire les performances de l'installation.

COMMENT SE DÉROULE UNE RECHERCHE DE PANNE SUR UNE PAC EAU/EAU ?

Le technicien contrôle les composants électriques, le compresseur, les sondes, la régulation et le tableau électrique.

Ces vérifications permettent de localiser précisément l'origine de la panne.

POURQUOI REMPLACER UN TABLEAU DE RÉGULATION DÉFECTUEUX ?

Le tableau de régulation pilote le fonctionnement de la pompe à chaleur.

Lorsqu'il est défaillant, il peut envoyer de mauvaises commandes et perturber l'ensemble de l'installation.

POURQUOI FAIRE APPEL À ARTISAN CIRET POUR UNE RECHERCHE DE PANNE SUR UNE PAC ?

Artisan Ciret réalise un diagnostic complet afin d'identifier rapidement la cause du dysfonctionnement.

Nous proposons des solutions de réparation fiables pour garantir le bon fonctionnement, la sécurité et la performance de votre pompe à chaleur.





Artisan CIRET



(4.5/5 pour 91 avis)

Ets A.Ciret Chauffage Plomberie

2 rue de la Poterne Malesherbes 45330

02.38.34.71.78

<https://www.entreprise-ciret.com>

direction.ciret45@gmail.com

Autres coordonnées :

2 rue de la Poterne Malesherbes

Tél : 02.38.34.71.78

Autres coordonnées :

2 Avenue de Fontainebleau

Tél : 01.64.23.33.93



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires