

DÉPANNAGE D'UNE POMPE À CHALEUR ATLANTIC ALFÉA EXTENSA+ INVERTER

34270 Sainte-Croix-de-Quintillargues | Hérault (34)

ref : 59489



Fiche en ligne



ClimRCool
04 11 93 21 93

Chantier réalisé en : 2026

□ Dépannage d'une pompe à chaleur Atlantic Alféa Extensa+ Inverter à Sainte-Croix-de-Quintillargues (34)

□ Lieu d'intervention : Sainte-Croix-de-Quintillargues (Hérault)

□□ Problème rencontré :

Le propriétaire rencontrait plusieurs dysfonctionnements sur sa pompe à chaleur Atlantic Alféa Extensa+ Inverter 8 kW :

□ Bruits importants de type « glouglous » dans le circuit hydraulique.

□□ Mises en défaut répétitives de la pompe à chaleur.

□□ Performances insuffisantes en mode rafraîchissement.

□□ Température d'eau ne permettant pas d'obtenir un rafraîchissement efficace de l'installation.

□ Diagnostic réalisé

Après plusieurs contrôles, plusieurs anomalies ont été mises en évidence :

□□ Présence importante d'air dans le réseau hydraulique.

□□ Purgeur automatique de l'échangeur à plaques défectueux.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

- Absence de dégazage efficace sur l'installation.
- Vase d'expansion totalement dégonflé (0 bar).
- Manque de fluide frigorigène R410A.

□□ Travaux réalisés

- Remplacement du purgeur automatique situé sur l'échangeur à plaques.
- Installation d'un dégazeur automatique afin d'éliminer durablement les microbulles d'air présentes dans le circuit.
- Regonflage du vase d'expansion à 1,2 bar, celui-ci étant encore en parfait état de fonctionnement.
- Purge complète du réseau hydraulique.
- Contrôle du circuit frigorifique.
- Complément de 800 g de fluide frigorigène R410A, permettant de retrouver les performances nominales de la pompe à chaleur.
- Vérification des températures aller/retour avec obtention d'un ΔT d'environ 5 K, conforme au fonctionnement attendu en pleine puissance.

□ Résultat de l'intervention

- Disparition des bruits de circulation d'air.
- Fonctionnement stable de la pompe à chaleur.
- Retour des performances en mode rafraîchissement.
- Circulation hydraulique correctement dégazée.
- Installation de nouveau opérationnelle.

□ Pourquoi ce type d'intervention est important ?

Une pompe à chaleur qui fait du bruit ou qui rafraîchit mal n'est pas forcément en panne.

Chez ClimRCoolL, nous réalisons un diagnostic complet de l'installation avant tout remplacement de pièces. Cette méthode permet souvent d'identifier plusieurs défauts cumulés (hydrauliques et frigorifiques) et de remettre l'installation en état de fonctionnement tout en évitant des remplacements inutiles.

□□ Intervention réalisée par ClimRCoolL

- Diagnostic complet.
- Intervention sur le circuit hydraulique.
- Intervention sur le circuit frigorifique.



☐ Contrôle des performances.

☐ Vérification finale du bon fonctionnement.


☐ Vous rencontrez le même problème ? Votre pompe à chaleur :

☐ fait des bruits de glouglous ?

☐ ne rafraîchit plus correctement ?

☐ se met régulièrement en défaut ?

☐ ClimRCool intervient dans l'Hérault pour le dépannage, la maintenance et l'optimisation des pompes à chaleur Atlantic, Daikin, Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, LG et Fujitsu.



ClimRCool

- 34270

04 11 93 21 93

[https://www.climrcool-solutions.fr/
contact@climrcool.fr](https://www.climrcool-solutions.fr/contact@climrcool.fr)



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires