


DIAGNOSTIC COMPLET ET REMISE EN ÉTAT DE DEUX CLIMATISATIONS LG DÉFECTUEUSES

78590 Noisy-le-Roi | Yvelines (78)

ref : 59534



Fiche en ligne



 **L'Atelier du Confort**
Confort thermique et performance énergétique

L'Atelier du Confort

Chantier réalisé en : 2026

Toutes les unités intérieures qui fuient, dans une même maison, en même temps — c'est ce constat qui a poussé une propriétaire de Noisy-le-Roi, dans les Yvelines, à nous contacter.

Un défaut suffisamment généralisé sur les deux systèmes multisplit LG de la maison pour qu'un diagnostic complet s'impose, plutôt qu'une réparation isolée unité par unité.

1. Un diagnostic complet, système par système

Les deux multisplits (référéncés MU3R21 U23 et MU3R19 U23) ont fait l'objet d'une inspection intégrale : contrôle visuel des unités intérieures et extérieures, nettoyage complet, vérification de l'absence de fuite de fluide frigorigène, contrôle du circuit frigorifique dans son ensemble (liaisons, compresseur, échangeurs), contrôle des connexions électriques et des sécurités, et relevé des pressions et températures de fonctionnement.

2. La cause des fuites, confirmée et corrigée

Le test complet en conditions réelles a confirmé le problème signalé : l'ensemble des raccordements d'évacuation des condensats présentait des fuites, sur les deux systèmes. Nous avons repris l'intégralité de ces connexions, unité par unité, pour garantir un écoulement parfaitement étanche.

3. Un second dysfonctionnement, plus discret : un pilotage impossible unité par unité

La propriétaire avait également remarqué qu'il était impossible de commander une seule unité intérieure indépendamment des autres — il fallait toutes les allumer pour qu'une seule fonctionne. L'inspection du câblage a révélé l'origine du problème, et une reprise



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

complète des connexions électriques a permis de redonner à chaque unité son pilotage indépendant.


4. Un troisième point identifié, pour une intervention à venir

Le diagnostic a enfin mis en évidence l'usure des pompes de relevage des quatre unités intérieures concernées, à l'origine d'un fonctionnement bruyant. Leur remplacement par des modèles plus silencieux fera l'objet d'une intervention dédiée.

Un confort retrouvé

- Des évacuations de condensats désormais parfaitement étanches sur les deux systèmes
- Chaque unité intérieure pilotable indépendamment, comme elle aurait toujours dû l'être
- Une vision claire et documentée de l'état complet de l'installation
- Une prochaine étape déjà identifiée pour un confort silencieux au quotidien

Un diagnostic rigoureux ne se contente pas de confirmer ce qui a été signalé : il va chercher ce qui ne l'a pas été. Ici, deux dysfonctionnements bien distincts — l'un visible, l'autre plus discret — ont été traités dans la même intervention, preuve qu'un bon diagnostic vaut toujours mieux qu'une réparation au coup par coup.



(5/5 pour 1 avis)

L'Atelier du Confort

30 Avenue Beauséjour 78500

<https://www.atelier-confort.fr/>
vincent@atelier-confort.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires