

RELEVÉ VALEUR OHMIQUE DE LA TERRE POMPE À CHALEUR

56300 Le Sourn | Morbihan (56)

ref : 59980



Fiche en ligne



Artipac

06.82.71.70.82

Chantier réalisé en : 2026

L'entretien d'une pompe à chaleur (PAC) AirPac avec groupe extérieur Sanyo ne se résume pas à une simple intervention.

Trop souvent, la maintenance annuelle est perçue uniquement à travers le contrôle du circuit frigorifique (contrôle d'étanchéité des liaisons frigo, manipulation des fluides) ou de la partie hydraulique (débit, pression, circulateur).

Pourtant, un diagnostic de maintenance rigoureux accorde une place incontournable à la **sécurité électrique**.

Lors de la visite de maintenance, le technicien doit impérativement procéder à un contrôle approfondi de l'installation électrique, comprenant un **relevé de la valeur ohmique de la terre**.

Cette mesure est cruciale : si le contrôle révèle une **valeur hors norme** (une résistance trop élevée par rapport aux normes en vigueur), elle représente un risque majeur pour le matériel (cartes électroniques de régulation Sanyo vulnérables) et pour les usagers. Une telle anomalie impose immédiatement une **mise en conformité de la terre**



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 114 avis)

Artipac

6 rue de la revolution 56700

06.82.71.70.82

<https://www.artipac.fr>

artipac@free.fr



CHAUFFAGE / CLIMATISATION

Home Partenaire



Artisan
Engagé Déchets



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires