


RECHERCHE DE DÉFAUTS ÉLECTRIQUES SUR UNE POMPE À CHALEUR AIR/EAU SAMSUNG

45300 Pithiviers | Loiret (45)

ref : 60025



Fiche en ligne



**Ets A.Ciret Chauffage
Plomberie
02.38.34.71.78**

Chantier réalisé en : 2026

Notre équipe Artisan Ciret est intervenue pour effectuer une recherche de défauts électriques sur une pompe à chaleur Air/Eau Samsung à la suite d'un dysfonctionnement de l'installation. Afin de garantir une intervention en toute sécurité, nos techniciens ont utilisé un tapis de sécurité électrique, indispensable lors des opérations de contrôle sur des équipements sous tension. Après un diagnostic complet, l'ensemble des composants électriques a été vérifié afin d'identifier l'origine de la panne.

TRAVAUX RÉALISÉS

- Mise en sécurité de la zone d'intervention
- Utilisation d'un tapis de sécurité électrique
- Diagnostic complet de la pompe à chaleur
- Contrôle des alimentations électriques
- Vérification des cartes électroniques et des composants
- Contrôle des connexions et du câblage
- Recherche de l'origine du défaut électrique
- Tests de fonctionnement après diagnostic

POURQUOI RÉALISER UN DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE ?

Un défaut électrique peut empêcher le bon fonctionnement de la pompe à chaleur ou



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

provoquer des mises en sécurité répétées. Un diagnostic précis permet d'identifier rapidement le composant défectueux et de planifier une réparation adaptée.

RÉSULTATS APRÈS INTERVENTION

- Installation contrôlée en toute sécurité
- Défaut électrique identifié
- Diagnostic fiable de l'installation
- Préconisations pour la remise en service

ENGAGEMENT ARTISAN CIRET

- Intervention réalisée dans le respect des règles de sécurité électrique
- Diagnostic précis de l'installation
- Utilisation d'équipements de protection adaptés
- Conseils personnalisés pour garantir la fiabilité de votre pompe à chaleur

Chez Artisan Ciret, nous réalisons le diagnostic et le dépannage électrique de toutes marques de pompes à chaleur afin de garantir un fonctionnement sûr, performant et durable de votre installation.

POURQUOI UNE POMPE À CHALEUR AIR/EAU SAMSUNG PEUT-ELLE PRÉSENTER UN DÉFAUT ÉLECTRIQUE ?

Un défaut électrique peut être causé par une carte électronique défectueuse, un problème de câblage, un composant endommagé ou une alimentation électrique défectueuse. Un diagnostic permet d'identifier précisément l'origine de la panne.

POURQUOI UTILISER UN TAPIS DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE LORS DE L'INTERVENTION ?

Le tapis de sécurité électrique protège le technicien lors des contrôles effectués sur des équipements sous tension. Il permet d'intervenir dans des conditions de sécurité optimales.

COMMENT SE DÉROULE UNE RECHERCHE DE DÉFAUT ÉLECTRIQUE SUR UNE POMPE À CHALEUR ?

Le technicien contrôle les alimentations électriques, les cartes électroniques, les connexions, le câblage et les différents composants de l'installation. Ces vérifications permettent de localiser précisément le défaut.

QUELS SONT LES SIGNES D'UN PROBLÈME ÉLECTRIQUE SUR UNE POMPE À CHALEUR ?

Des mises en sécurité répétées, un code défaut, une absence de chauffage ou un appareil qui ne démarre plus peuvent révéler un problème électrique. Un diagnostic est alors nécessaire pour identifier la cause.

POURQUOI FAIRE APPEL À ARTISAN CIRET POUR LE DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE DE VOTRE POMPE À CHALEUR SAMSUNG ?

Artisan Ciret réalise un diagnostic complet avec un matériel adapté et dans le respect des



règles de sécurité.

Nos techniciens identifient rapidement l'origine du défaut afin de proposer la solution de réparation la plus adaptée.



(4.5/5 pour 91 avis)

Ets A.Ciret Chauffage Plomberie

2 rue de la Poterne Malesherbes 45330

02.38.34.71.78

<https://www.entreprise-ciret.com>

direction.ciret45@gmail.com

Autres coordonnées :

2 rue de la Poterne Malesherbes
Tél : 02.38.34.71.78

Autres coordonnées :

2 Avenue de Fontainebleau
Tél : 01.64.23.33.93



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires