

ENTRETIEN D'UNE POMPE À CHALEUR LG : UNE INTERVENTION COMPLÈTE POUR UNE PERFORMANCE DURABLE

35640 Martigné-Ferchaud | Ille et Vilaine (35)

ref : 60036



Fiche en ligne



Techni SAV
Maintenance & dépannage
Chauffage / Plomberie / Électricité

TechniSAV
02 99 47 00 41

Chantier réalisé en : 2026

Une pompe à chaleur bien entretenue, c'est un appareil qui dure, qui consomme moins et qui ne vous lâche pas au cœur de l'hiver. Nos équipes sont récemment intervenues à Martigné-Ferchaud à proximité de la-Guerche-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine (35) pour l'entretien complet d'une pompe à chaleur LG. Retour sur les points clés d'une maintenance dans les règles de l'art.

POURQUOI L'ENTRETIEN D'UNE POMPE À CHALEUR EST ESSENTIEL

Une PAC représente un investissement conséquent et le cœur du confort thermique d'un logement. Sans entretien régulier, ses performances se dégradent progressivement : la consommation grimpe, le rendement chute, et le risque de panne augmente. Un contrôle annuel permet d'anticiper plutôt que de subir.

Chez TECHNISAV, nous appliquons un protocole rigoureux à chaque intervention. Voici le détail de ce qui a été réalisé sur cette installation LG.

LE DÉROULÉ DE L'INTERVENTION

Nettoyage complet de l'installation. Première étape incontournable : un nettoyage approfondi de l'unité. Poussières, feuilles et impuretés réduisent l'efficacité des échanges thermiques. Un appareil propre, c'est un appareil qui travaille moins pour chauffer autant.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

Contrôle du vase d'expansion. Nous avons vérifié la pression et le bon état du vase d'expansion. Cet organe absorbe les variations de volume de l'eau du circuit. Un vase défaillant fragilise toute l'installation. Résultat : conforme.

Contrôle de l'embouement du circuit. L'embouage — l'accumulation de boues dans le circuit de chauffage — est l'ennemi silencieux des installations. Nous avons vérifié l'état du circuit. Aucune anomalie détectée.

Contrôle du pH. Un pH mal équilibré favorise la corrosion et l'embouage. Ce contrôle, souvent négligé, protège la longévité du circuit. Valeur conforme.

Recherche de fuite de fluide frigorigène. Le fluide frigorigène est le sang de la pompe à chaleur. Une fuite, même minime, dégrade le rendement et pose un enjeu environnemental. Nous avons procédé à une recherche complète : rien à signaler.


Essais de fonctionnement. Enfin, nous avons réalisé une série d'essais pour valider le bon comportement de l'appareil en conditions réelles. Tout est opérationnel.

LE BILAN

Sur cette installation LG à Martigné-Ferchaud, tous les points de contrôle sont conformes. L'appareil est prêt à affronter la saison de chauffe dans les meilleures conditions.

C'est tout l'intérêt d'un entretien préventif : intervenir sereinement lorsque le circuit est disponible, sans urgence, pour éviter les mauvaises surprises quand les températures chutent.

TechniSAV
Maintenance & dépannage
Chauffage / Plomberie / Électricité



(5/5 pour 32 avis)

TechniSAV
La Changeonnière 35134
02 99 47 00 41

<https://www.technisav.fr/contact@technisav.fr>



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires