

DÉPANNAGE MANQUE DE PRESSION D'EAU FROIDE ET D'EAU CHAUDE DANS UNE HABITATION.

16460 Ventouse | Charente (16)

ref : 61030



Fiche en ligne



SASU Elec Sol'Air
05 45 71 58 45

Chantier réalisé en : 2026

Problème de pression d'eau à Ventouse : intervention d'Elec Sol'Air

INTERVENTION DE PLOMBERIE À VENTOUSE, ENTRE RUFFEC ET MANSLE

Elec Sol'Air est intervenu à **Ventouse, entre Ruffec et Mansle**, pour résoudre un problème de **manque de pression d'eau froide et d'eau chaude** dans une habitation.

À notre arrivée, nous avons effectué une première mesure de la pression d'eau : **1,5 bar**. Cette pression étant insuffisante, notre équipe a procédé à un diagnostic afin d'identifier l'origine du problème.

CONTRÔLE DE LA PRESSION D'EAU

Afin de contrôler précisément la pression disponible à l'arrivée de l'installation, **Elec Sol'Air a mis en place un manomètre au niveau du compteur d'eau.**

Cette mesure nous a permis de vérifier la pression d'alimentation et de contrôler le fonctionnement de l'installation.

REPLACEMENT DU RÉDUCTEUR DE PRESSION

Le diagnostic a permis d'identifier un **réducteur de pression défectueux**, situé dans un placard à l'intérieur de l'habitation.

Nous avons donc procédé au **remplacement du réducteur de pression**, puis effectué les réglages nécessaires.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

UNE PRESSION D'EAU RÉTABLIE À 3 BARS

Après notre intervention, nous avons effectué une nouvelle mesure de la pression d'eau froide et d'eau chaude dans l'habitation.

La pression est désormais de **3 bars**, contre 1,5 bar avant intervention.


Cette amélioration permet de retrouver une **pression d'eau adaptée à une habitation** et un meilleur confort au quotidien.

ELEC SOL'AIR INTERVIENT POUR VOS PROBLÈMES DE PLOMBERIE

Vous constatez une **baisse de pression d'eau** dans votre habitation à **Ventouse, Ruffec, Mansle** ou dans les communes environnantes ?

Elec Sol'Air peut intervenir pour rechercher l'origine du problème, contrôler la pression de votre installation et, si nécessaire, procéder au **remplacement de votre réducteur de pression**.

Une pression d'eau insuffisante peut avoir plusieurs origines. Un diagnostic précis permet d'identifier la cause et de mettre en place la solution adaptée.



(5/5 pour 20 avis)

SASU Elec Sol'Air

7 Boulevard Duportal 16700

05 45 71 58 45

<https://www.elec-solair.fr/>
marcbriaud@elecsolair.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires