

CHANGEMENT D'UN ONDULEUR DÉFECTUEUX SUE UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE EXISTANTE À ROCHES, LOIR ET CHER (41)



Intervention sur un générateur photovoltaïque défectueux, changement de l'onduleur existant par un onduleur SOLARMAX P2000

Intervention suite à défection de l'installateur initial

Année de réalisation : 2017

Localisation de la réalisation : 41370 ROCHES



ETS HELIOSOLIS

Laurent BUISINE

38 rue de Touraine - 41150 Onzain

Tel : 02 54 70 23 53

E-mail : contact@heliosolis.fr

Site : <http://www.heliosolis.com>

