

PANNE SUR CHAUFFE EAU SOLAIRE ATLANTIC CODE 1896003 (ENTREPRISE RGE QUALISOL)

83136 Garéoult | Var (83) ref : 45842


Fiche en ligne

eco.PLOMBERIE

Ets Eco Plomberie

Chantier réalisé en : 2024

Pour ce client situé à Garéoult à proximité de Brignoles dans le Var (83), son chauffe-eau solaire Atlantic Optimum 2 présentait un dysfonctionnement de sa régulation.

Une vérification approfondie a révélé que la sonde de température du capteur est coupée. L'examen visuel a mis en évidence des dégâts causés par des rongeurs : les isolants des tuyaux sont endommagés et les fils de la sonde ont été sectionnés. Ces dégradations sont à l'origine de la panne.

Avertissement : Les travaux sur un chauffe-eau solaire doivent être réalisés par un professionnel qualifié RGE Qualisol. N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil.

eco.PLOMBERIE

★★★★★
(5/5 pour 10 avis)

Ets Eco Plomberie
224 rue des Hauts Guirans 83210

https://www.ecoplomberie.fr/
serge.paulin@hotmail.fr

RGE Quali'Bois · RGE Quali'Sol · RGE Reconnu Garant Environnement · Artisan · OkoFEN Réseau Proéco Energies Installateur certifié · Les Pros du Désembouage Réseau Proéco Energies