

DÉBISTRAGE D'UN CONDUIT DE CHEMINÉE

52700 Lafauche | Haute Marne (52) ref : 61708







Fiche en ligne

Ofen Energie

Chantier réalisé en : 2026

Intervention réalisée sur une cheminée dont le conduit était lourdement chargé en bistre, avec plusieurs dizaines de kilos de dépôts accumulés au fil des années.

Ce bistre, très inflammable, peut provoquer un feu de conduit lors d'une montée en température et empêcher le bon tirage de l'installation.

Nous avons effectué un débistrage mécanique rotatif, permettant de décrocher efficacement les couches durcies puis d'aspirer l'ensemble des résidus. Le conduit a été entièrement dégagé, laissant une évacuation des fumées nette et sécurisée.

 Résultat : la cliente peut désormais rallumer sa cuisinière en toute sécurité, avec un tirage retrouvé et un conduit conforme.



★★★★★
(5/5 pour 5 avis)

Ofen Energie
16 Rue de l'Eglise 52700

https://www.ofen-energie.fr/
ofen.energie@outlook.fr