
RÉPARATION DE FUITE EN TOITURE ET AVANT-TOIT

33320 Eysines | Gironde (33) ref : 61815







Fiche en ligne

Macia Couverture

Chantier réalisé en : 2026

Réparation d'un avant-toit et d'une gouttière à Eysines (33320)

À Eysines, en Gironde (33), l'entreprise Macia Couverture est intervenue pour réparer un avant-toit endommagé et remplacer des éléments vétustes. Cette intervention a permis d'identifier l'origine des dégâts et de réaliser les réparations nécessaires sur la toiture et la gouttière.

Identification de l'origine des dégâts sur la toiture

La fuite ne concerne pas la jonction de gouttière, mais bel et bien un nettoyage hydrofuge qui a causé des dégâts sur la tuile.

> REMPLACEMENT DU BOIS VÉTUSTE ET RÉPARATION DE LA GOUTTIÈRE

J'ai donc remplacé uniquement le bois vétuste et la gouttière, de la jonction aux talons.

Les risques d'un nettoyage hydrofuge sur les tuiles

La vidéo jointe montre l'importance de ne pas faire nettoyer son toit à l'hydrofuge à 100 % !

Également une photo de la tuile en question.

Besoin d'une réparation d'avant-toit à Eysines ou en Gironde ?

Vous constatez une fuite, des tuiles endommagées, une gouttière défectueuse ou des éléments en bois détériorés sur votre toiture ? Faites appel à Macia Couverture pour votre projet de réparation d'avant-toit à Eysines (33320) et en Gironde (33). Contactez l'entreprise pour échanger sur vos besoins et obtenir un devis adapté à votre toiture.

Avis client

★★★★★

Satisfait de l'intervention. Travail soigné et rapide. Personne de confiance

danielle c. 19/10/2026

MACIA COUVERTURE
MA CHARPENTE N'ATTEND QUE TOIT

★★★★★
(5/5 pour 13 avis)

Macia Couverture
7 b rue Rincazaux 33290

https://www.maciaflorian-couverture.fr/
maciaflorian@outlook.fr

ARTISAN