

## DÉPANNAGE D'UNE POMPE À CHALEUR



*Dépannage d'une pompe à chaleur de marque AERMEC. Après le diagnostic, j'ai réalisé le changement du démarreur de gestion du compresseur.*

*Année de réalisation : 2017*

*Localisation de la réalisation : 56410 ERDEVEN*

### **Avis client :**

*Bonjour,*

*J'avais un problème de pannes récurrentes avec ma PAC sous contrat d'entretien, et ce problème n'a jamais pu être résolu. Je voulais rendre hommage à l'expertise technique de Mr Boulanger qui a localisé la cause du problème et a pu réparer ma PAC rapidement et avec efficacité*

*Je lui en suis reconnaissant*

*patrick B.*



**ETS ARTIPAC**  
**David BOULANGER**

6 rue de la révolution - 56700 Hennebont  
Tel : 06.82.71.70.82  
E-mail : [artipac@free.fr](mailto:artipac@free.fr)  
Site : <http://www.artipac.fr>

