

SAV ONDULEUR DE PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE



*Remplacement onduleur SOLARMAX 35S sur installation photovoltaïque 36KWc.
Les onduleurs de remplacement sont des SMA STP15000TL-30 et SMA STP20000TL-30
150 panneaux solaire sont sur le toit du bâtiment.*

Année de réalisation : 2018

Localisation de la réalisation : 14700 FALAISE



SOLEIL ET TOIT

Marc SALLOT

32 rue du Village - 14320 Clinchamps sur Orne

Tel : 06 79 12 67 24

E-mail : sallot.marc@laposte.net

Site : <https://www.soleilettoit.fr>

