

DÉPANNAGE BORO MITSUBISHI ÉLECTRIC



La carte du module intérieur Boro de chez Mitsubishi Electric ne se faisant plus, une modification du système a été faite avec modification câblage et par remplacement de la carte principale et de la platine

Année de réalisation : 2019

Localisation de la réalisation : 56 Queven



ETS ARTIPAC
David BOULANGER

6 rue de la révolution - 56700 Hennebont
Tel : 06.82.71.70.82
E-mail : artipac@free.fr
Site : <http://www.artipac.fr>

